

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

1219

1. Obiekt zabytkowy

DOM MIESZK. NR 6

2. Miejscowość

OŁOBOK

gm. SŁADÓG

3. Wiek

XIX

4. Styl

B CECI5. Kubatura m³**680**6. Powierzchnia w m²**199**

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ZIEMOGORSKIE

b) powiat

ŚWIEBODZIN

c) gmina

OŁOBOK

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

-

c) stropy

DREWNO

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHOWKA

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

6

c) lasy

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

ŚWIEBODZIN**6 km**

b) autobusowa

W/m

22. Właściciel i jego adres

GRN - OŁOBOK

8. Wyposażenie architektoniczne

GRYNI PROF., PODOKIENNIK.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

BUD. MIESZKALNY

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

BUD. MIESZKALNY

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUD. W I POŁ. XIX W

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX 1990**STAN DOJŚĆ DOBRY - PROBNE WSK. TYNKO**

10. Udostępnienie

POSTĘPNY

23. Użytkownik i jego adres

ZALIX GRZYGOLEC

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

IX 1964 *Atobierewu*

37. Sprawdził dnia

