

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

9321

1. Obiekt zabytkowy

Wiatrak 4 / nie istnieje

2. Miejscowość

CIELMEN

(Kochanowo)

GM. NOWA SÓL

3. Wiek

XVIII

4. Styl

bud. ludow.

5. Kubatura m³

500

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

25

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Śląskie

b) powiat

Nowo Sól

c) gmina

NOWA SÓL

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

—

d) wody

—

e) krycie dachu

gont.

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sulejcin

1 km

b) autobusowa

—

—

22. Właściciel i jego adres

opracowany

8. Wyposażenie architektoniczne

mechanizm
drewniany

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

nieistniejący

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

nie

17. Użytkowanie obecne

nie użytkowany

18. Nadaje się do użycia na

nieistniejący

23. Użytkownik i jego adres

j.w. nie użytkowany

24. Inwestor i jego adres

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

budowany
w XVIII w

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959.

zburzony

55

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

—

30. Inwentaryzacja pomiarowa



nie odnowić

10. Udostępnienie


dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe fotografia



*Wiatrak drewniany - koszar
obok muru fortecy.*



$h = 11,00$

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Rekonstrukcja muru

36. Wypełnił dnia

18 XII 59

37. Sprawdził dnia

IX.64

[Signature]