

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA ŚW. KRZYŻA PRZY KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA

2. Miejscowość

MIASTO

WSCHOWA

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m³

400

6. Powierzchnia w m²

70

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

- - -

c) stropy

DRIEWO

d) więzania dachu

- - -

e) krycie dachu

DACHÓWKA

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

/

b) sady i grunty uprawne

/

c) lasy

/

d) wody

/

e) inne

/

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ZIELONA GÓRA

b) powiat

WSCHOWA

c) gmina

WSCHOWA

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WSCHOWA

1,5

b) autobusowa

- - -

0,5

22. Właściciel i jego adres

KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW WE WSCHOWIE

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

J.W.

25. Rejestr zabytku Nr

1040

rok

15.02.1965

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

2. Rymskowi

30. Inwentaryzacja pomiarowa

/

8. Wyposażenie architektoniczne

zachodnia ściana kompozycja muru przyporządk. do go. prezbiterialna wnętrza ordekisna pilastrowa, przybr. - to, kapuły z arkusami, łate- rowa. Okna usytu. w profita- wane obramienia.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WYBUDOWANY W XVIII W. STARANIEM O.O. GUARDIANA DĄBROWICZA

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KAPLICA PRZY KOŚCIELE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

J.W.

17. Użytkowanie obecne

J.W.

18. Nadaje się do użycia na

J.W.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbu- dowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.


XII.1945 r.

59.

zamiedbane pokrycie dachu /zacielki/

5%

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Iluminowana, otynkowana, wzniesiona na murze prostokąta. Głównie prezbiterialna skierowana na północ wyodrębniona również na murze prostokąta o zaokrąglonych narożach apistycznych pilastrami. Okryta kopułą z ciernową latarnią. Właz pod strykiem płaskim. W ścianie zachodniej prostokątne okno odblaskowe metalowym obramowaniem, we wstępie. W tym miejscu drzwi z sygnaturką. Kaplica przekryta dachem dwuspadowym na wieżach drewnianych z dachówką. Kaplica wybudowana jest w północno-zachodniej części murów.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 29.X.54n.
[Signature]

37. Sprawdził dnia 31.1964
[Signature] - *[Signature]*