

1. Obiekt


557/4

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (WOROŃNIA) (13)

2. Czas powstania
poł.XIXw.?

3. Miejscowość
KRĘCKO

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Kręcko
66-210 Zbąszynek
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo zielonogórskie
gmina Zbąszynek,
powiat SWE BODZIN

6. Poprzednie nazwy miejscowości
1293r. Grancze,
1544r. Granczsko,
Kranz, Kręsko,

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975


województwo zielonogórskie
powiat Międzyrzecz

8. Właściciel i jego adres
Gospodarstwo Hodowli Roślin
Skarbu Państwa Kosieczyn

9. Użytkownik i jego adres
Zakład Kręcko

10. Rejestr zabytków:
wzrostki - 792 z 15.02.1964

Nr data



Budynek należy prawdopodobnie do najstarszych obiektów gospodarczych w zespole folwarcznym. Czas budowy szacuje się na I poł. XIX w. Nie ustalono pierwotnego przeznaczenia budynku; przed II wojną znajdowała się w nim stajnia koni roboczych, wolarnia, kuźnia, wozownia, prawdopodobnie także stolarnia i obora. Obecnie część pomieszczeń jest nieużytkowanych, część przeznaczono na magazyny podręczne, nadal czynna jest kuźnia.

Obiekt oznaczony na planie sytuacyjnym "13" znajduje się w zachodniej ścianie podwórza folwarcznego; ustawiony równolegle do obory "8" i stodoły "9", elewacjami szczytowymi na linii półn.-płd, skierowany jest el.płd na główną bramę wjazdową do zespołu folwarcznego, el.półn. przylega do budynku chlewni "12".

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA:

ściany zewnętrzne - ceglane i kamiennie-ceglane wzniesione na kamiennym cokole, nieotynkowane; ściany wewnętrzne działowe - z cegły, częściowo tynkowane, białe;

stropy - belkowe z podsufitką trzcinową oraz nagie belkowe z powalą z siana i gliny, wsparte na drewnianym podciągu podpartym drewnianymi słupami z siodełkami;

więźba dachowa - prawdopodobnie pierwotnie krokwiowo-jetkowa wzmocniona w czasie późniejszym płatwiami, na ścianach stolcowych z zastrzałami;

dach - kryty podwójnie karpiówką;

okna - metalowe pojedyncze wielopolowe oraz drewniane krosnowe ze ślemieniem i słupkiem; otwory okienne przekryte łukiem pełnym i odcinkowym, z wyodrębnionymi podokiennikami;

drzwi - dwuskrzydłowe ramowe dwuwarstwowe z ozdobnie ułożonymi deszczułkami nabijanymi ćwiekami i z półkolistym nadświetlem, dwuskrzydłowe z desek prostych z nadświetlem przekrytym łukiem odcinkowym, wrota dwuskrzydłowe dwuwarstwowe pierwotnie z ozdobnie układanymi deszczułkami obecnie w większości z prostych desek, wtórnie założone wrota oraz wtórnie założone jedno- i dwuskrzydłowe drzwi z desek; pierwotnie otwory drzwiowe przekryte łukami odcinkowymi, pełnymi i koszowymi, wtórne otwory drzwiowe prostopadłokątne;

podłoga - bruk kamienny, posadzka ceglana i cementowa;

schody - brak, wejście na poddasze przez kaferki po dostawianej drabinie.

RZUT, KSZTAŁT, BRYŁA:

obiekt założony na rzucie wydłużonego prostokąta, jednotraktowy podzielony poprzecznymi ścianami na segmenty, jednokondygnacyjny z poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem o znacznym nachyleniu połaci; bryła zwarta prostopadłościenna.

14. Kubatura

ok. 3080 m³

15. Powierzchnia użytkowa

1542 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

stajnia koni roboczych,
wolarnia, kuźnia, wozownia

17. Użytkowanie obecne

cz. nieużytkowany, magazyny,
garaż, kuźnia

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

- częściowe przeróbki wnętrza,
- przemurowanie niektórych drzwi i okien,
- założenie nowych wrót,
- przebudowa szczytu el. pld
- doraźne remonty pokrycia dachu;

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

mury - w złym stanie technicznym (pęknięcia liczne, zarysowania oraz ubytki cegły w ścianie wschodniej),
więźba dachowa - odkształcenia krokwi, ubytki,
stropy - w stanie wymagającym remontu,
pokrycia dachu - stan dość dobry;
elewacja frontowa (wschodnia) zniszczona przemurowaniami;

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

zabezpieczenie niszczących murów ceglanych

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Jacek Kaczurba VII 1993
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki j.w.
imię, nazwisko, data, podpis

j.w.
zdjęcia fotogr. _____
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNRiPRS w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

2 wkładki

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Kręcko	budynek wielofunkcyjny	c.d.pkt 13, wykaz zdjęć, plan sytuacyjny

c.d. pkt 13

poprzecznymi ścianami na segmenty, jednokondygnacyjny z poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem o znacznym nachyleniu połaci; bryła zwarta prostopadłościenna.

ELEWACJE:

wschodnia - artykułowana płycinami przekrytymi łukami koszowymi, w płycinach na osiach otwory okienne lub drzwiowe, elewacja zwieńczona ceglany gzymsem pseudoarkadkowym;

zachodnia - z nierównomiernie rozmieszczonymi otworami okiennymi, bez detali zdobniczych;

południowa - w partii parteru dwa otwory okienne na osiach, w partii szczytowej pierwotnie otwór okienny na linii kalenicy, po remoncie zlikwidowany;

północna - niewidoczna, przylega do chlewni.

WNĘTRZE:

budynek szerokofrontowy z szeregiem pomieszczeń jednotraktowych, do których prowadzą odrębne wejścia; skrajnie położone pomieszczenie w południowej części budynku zostało wtórnie przedzielone ścianą z cegły.

WIPOSAŻENIE:

w dawnej stajni zachowały się żłoby i ściana częściowo wyłożona kafelkami z glazurą, w dawnej wolarni (później oborze) - ganek paszowy i stanowiska dla bydła, w kuźni stare palenisko.

INSTALACJE:

elektryczna, wodna, odgromowa.

zdjęcia:

1) elewacja wschodnia - część południowa i środkowa

2) elewacja wschodnia - część północna

3) widok na elewację zachodnią


Wkładkę założył: Jacek Kaczurba VII 1993
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



Legend:

- [illegible]



1. Miejscowość
Kręcko

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
budynek wielofunkcyjny "13"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
zdjęcia

8)- 9) okna el. wsch.

10)wnętrze stajni w szczycie płd budynku

11)wnętrze dawnej wolarni

12)fragment więźby dachowej

13)fragment stropu z pułapem z siana i gliny



Wkładkę założył: Jacek Kaczurba VII 1993

(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie



7



8



8



10



11



12



13