

**KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW**

1. Nazwa

Stodoła

561/3

2. Czas powstania

pocz. XX w.

3. Miejscowość

6434

Zielona Góra

9. Materiały graficzne



Widok od strony wschodniej



Lokalizacja budynku na planie sytuacyjnym

4. Adres (ulica, nr posesji)

Łężyca

Ul. Dolna 41 (d. 89)

działka nr: 104

5. Przynależność administracyjna

województwo **lubuskie**

powiat **grodzki**

gmina **Zielona Góra o statusie miejskim**

6. Współrzędne geograficzne

N: 51°59'42.54" E: 15°28'27.77"

7. Użytkowanie obecne

8. Stan zachowania

Obiekt w dobrym stanie zachowania

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Obiekt zlokalizowany w zachodniej części miejscowości Łężycza. Założony na planie prostokąta, drewniany, o konstrukcji szkieletowej – częściowo szachulcowy. Dach dwuspadowy kryty dachówką karpiówką. Stan zachowania obiektu dobry, stan techniczny dobry. Forma i substancja obiektu niezmieniona.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (data, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis).

Julita Nowak, 2016 r.

