



1. Obiekt

DAWNY ZAJAZD

2. Czas powstania
XVIII w.

3. Miejscowość
NIEBORÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

wieś Nieborów

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo skierniewickie

gmina Nieborów pow. łowicki

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo łódzkie

powiat łowicki

8. Właściciel i jego adres

Gmina Nieborów

9. Użytkownik i jego adres

Urząd Pocztowy
Przedszkole

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

BBDZ Skierniewice

Dot. Eliza Marcjan



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Budynek wzniesiony w latach 1766-74.

Pierwotnie przeznaczony na zajazd,
następnie wykorzystywany jako budynek
szkolny, biurowy.

Wnętrze i elewacje przekształcane i remontowa-
ne wielokrotnie.

Gruntowny remont w latach 50-tych 160-tych.

Styl klasycystyczny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Budynek stojący przy drodze Łowicz-Bolimów, po jej lewej stronie,
przeciwległej do zespołu pałacowego.

Murowany z cegły, tynkowany, częściowo podpiwniczony, nakryty dwuspadowymi
dachami krytymi blachą i papą.

Plan trójęzłonowy z prostokątną częścią główną i dwoma skrzydłami

bocznymi ustawionymi pod kątem prostym do niej. Od frontu elewacje

skrzydeł cofnięte w stosunku do elewacji partii środkowej.

Bryła główna dwukondygnacyjna, ustawiona szczytowo do ulicy,

z czterekolumnowym pózornym portykiem na osi, w dolnej kondygnacji,

trójkątnym naczółkiem na niskiej ścianie szczytowej. Skrzydła boczne

parterowe, z elewacjami pn. wyposażonymi w pary pilatrów, zamknięte trój-

kątnymi naczółkowymi ścianami szczytowymi, Elewacja bryły środkowej

5-osiowa, elewacje boczne skrzydeł 4-osiowe. Na wszystkich ścianach pas-

owe boniowania. Wnętrze z ok. 20-ma pomieszczeniami, modernizowane,

przekształcone. Więźby dachowe stolcowe, pokrycie blachą i papą na deskach

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 3800	ok.	zajazd	poczta, przedszkole
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Wielorotne modernizacje. Remont lata 50-te ,60-te.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne ściany, wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycia dachu, wyposażenie i instalacje) Budynek w stanie dobrym. Struktura murów ,więźba, stolarka dobre. Zawilgocenie znacznych partii dylnych murów.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wskazane wykonanie izolacji poziomej odci- nającej dopływ wilgoci do ścian.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce tII, z.5,
S. Kozakiewicz, A. Miłobędzki pow. łowicki

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowania, sygnatury)

dokumentacja foto PIS PAN Warszawa

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Wojciech Marcjanik

Imię i nazwisko

data

19 0 LIPCA 1985

26. Sprawdził

Imię i nazwisko

data

27. Załączniki

1. Miejscowość

NIEBORÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

DAWNY ZAJAZD

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Izdysie



Wkładkę założył:

Eliza Marcjanik

(imię, nazwisko, data)

14.07.1983

Miejsce przechowywania negatywów:

bBdz siermień

Wzór ODZ 1978 r.