

1. Obiekt

Dom mieszkalny


2. Czas powstania

2 poł. XIX wieku

3. Miejscowość

Ł A S K

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Łask pl. 15-go Grudnia nr 2

db. ul. 11 Listopada 2

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo sieradzkie

gmina w miejscu

pow. ŁASK

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo łódzkie

powiat Łask

8. Właściciel i jego adres

Urząd Miasta i Gminy w Łasku

9. Użytkownik i jego adres

lokatorzy

10. Rejestr zabytków

Nr 241/423 data 19.07.1967

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budowniczy i dokładna data budowy nieznane,
styl klasycystyczny.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - zlokalizowany we wschodniej pierzi rynku, na działce o planie wydłużonego prostokąta w kierunku wschód-zachód zabudowanej od strony rynku /zachód/.

Materiał i konstrukcja - budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej, ściany obustronnie /wewnątrz i na zewnątrz/ otynkowane, stropy drewniane belkowe ze ślepym pułapem i podsufitką z maty słomianej na której tynk sufitu, dach drewniany o konstrukcji krokwiowej pokryty papą na deskowaniu, schody zewnętrzne od strony rynku murowane, wewnętrzne i zewnętrzne na piętro w oficynie drewniane, jednobiegowe o konstrukcji policzkowej, stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe, dwuskrzydłowe z ślepieniem, drzwi drewniane częściowo o konstrukcji płycinowej, częściowo nowe typowe z płyt pilśniowych klejonych, w piwnicy posadzki betonowe, na parterze i piętrze podłogi drewniane z desek, zewnętrzny balkon wspornikowy o konstrukcji stalowej z drewnianą podłogą i żelazną ozdobną balustradą.

Rzut i bryła - jest to budynek jednopiętrowy, podpiwniczony zbudowany na planie kwadratu z oficyną na osi od strony podwórka /wschód/, wewnątrz dwutraktowe, na osi sień na całej głębokości budynku łącząca podwórze z głównym wejściem od strony rynku, nad głównym wejściem wspornikowy balkon, od podwórza na osi dobudowana prostokątna w planie piętrowa oficyna z zewnętrznymi schodami na piętro po stronie wschodniej.

Dach - dwuspadowy z kalenicą równoległą do pierzei rynku, nad oficyną dwuspadowy z kalenicą prostopadłą do kalenicy dachu nad budynkiem głównym.

Elewacje - frontowa od strony rynku z wejściem głównym na osi, nad którym wspornikowy balkon z ozdobną żelazną balustradą, po obu stronach po dwie osie otworów w parterze drzwi z oknem, na piętrze po parze okien, dołem budynek odcięty od terenu cokołem, górą od dachu gzymsem okapowym, kondygnacje rozdzielone dekoracyjnym gzymsem międzypiętrowym, elewacja tylna rozbita na dwie części poprzecznie dobudowaną oficyną, boczne przylegają do sąsiadujących posesji.

Wnętrze i wyposażenie - brak wartościowego wyposażenia.

Instalacje - wyposażony w instalację elektryczną, i wod.-kan.

14. Kubatura 2.460 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 280 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalno-handlowe	17. Użytkowanie obecne mieszkalno-handlowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania należy uznać za średni, widoczne miejscowe zawilgocenia ścian w piwnicach, złuszczone a miejscami odparzone tynki, nadmierne miejscami widoczne ugięcia belek stropowych świadczące o ich niewystarczającej wytrzymałości.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Niezbędny remont gruntowny.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25 Wypełnił mgr inż. arch.

Andrzej Olszewski

marzec 1985 r.

26. Sprawdził