

ŁÓDZKIE

15/10

1. Obiekt

Dom mieszkalny


2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

3. Miejscowość

Łask

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Łask

pl. 15-go Grudnia nr 3

nr hipoteczny

ob. ul. 11 Listopada 3

5. Przynależność administracyjna

województwo sieradzkie

gmina w miejscu

pow. ŁASK

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo łódzkie

powiat Łask

8. Właściciel i jego adres

Urząd Miasta i Gminy w Łasku

9. Użytkownik i jego adres

lokatorzy

10. Rejestr zabytków

Nr 242 / 924 data 19.07.1967

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budowniczy i dokładna data budowy nieznana, styl klasycystyczny, elewacje w wyniku licznych remontów niemal utraciły pierwotny wystrój.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - zlokalizowany we wschodniej pierzei rynku, na działce o planie wydłużonego prostokąta, po bokach przylegają do przedmiotowego budynku budynki sąsiednie.

Materiał i konstrukcja - budynek murowany z cegły ceramicznej pełnej, ściany obustronnie otynkowane, stropy drewniane belkowe ze ślepym pułapem i podsufitką z maty słomianej na której tynk sufitu, dach drewniany o konstrukcji krokwiowej pokryty papą na deskowaniu, schody wewnętrzne na piętro i do piwnicy drewniane o konstrukcji policzkowej, stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe, dwuskrzydłowe ze ślemieniem drzwi drewniane o konstrukcji policzkowej, stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe, dwuskrzydłowe ze ślemieniem drzwi drewniane o konstrukcji płycinowej, w zewnętrznych drzwiach wejściowych naswietla, w piwnicy posadzki betonowe, pozostałe podłogi drewniane z desek.

Rzut i bryła - budynek jednopiętrowy, podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, zbudowany na planie prostokąta, wnętrze dwutraktowe z sienią przez całą głębokość budynku /łączącą rynek z podwórzem/ na osi, z sieni jednobiegowe schody na piętro i do piwnicy.

Dach - dwuspadowy z kalenicą równoległą do pierzei rynku

Elewacje - na skutek licznych remontów utraciły pierwotny wystrój, frontowa od strony rynku pięcioosiowa z wejściem głównym na osi centralnej, po stronie północnej elewacji fragmentarycznie zachowany gzyms okapowy, kondygnacje rozdzielone płaskim wysuniętym nieco przed lico ściany gzymsem międzypiętrowym, tylna pięcioosiowa bez detalu architektonicznego, do elewacji bocznych przylegają sąsiednie posesje.

Wnętrze i wyposażenie - brak elementów wartościowych.

Instalacje - budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodn.-kanalizacyjną.



|  |                           |  |                        |
|--|---------------------------|--|------------------------|
| 14. Kubatura   | 15. Powierzchnia użytkowa | 16. Przeznaczenie pierwotne  | 17. Użytkowanie obecne |
| 1.320 m <sup>3</sup>   | 210 m <sup>2</sup>        | mieszkalno-handlowe  | mieszkalno-handlowe.   |
| 18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja   |                           | 19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)<br>Stan zachowania ogólnie średni, ściany i stropy w średnim stanie techn. /w stropach miejscowe widoczne ugięcia belek/, tynki w złym stanie techn. miejscami złuszczone i odparzone. |                        |
| 20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie<br>Niezbędny remont gruntowny połączony z przywróceniem elewacji frontowej pierwotnego charakteru. |                           |  |                        |



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25 Wypełnił mgr inż. arch.  
Andrzej Olszewski  
marzec 1985 r.

26. Sprawdził