

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kaplica przy Kościele Bernardynów

2. Miejscowość

Warto

Sieradziński
miasto

3. Wiek XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³

80

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 20

b) użytkowa: 20

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Łódzkie

b) powiat

sieradziński

c) gmina

Warto

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sieradz

b) autobusowa

loco

22. Właściciel i jego adres

Rouvent Dd. Bernardynów. Warto

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz barokowy pocz. XVIII w.
z obrazem św. Barbary z XVIII w. i
relikwiami św. Elżbiety zakonniczki
i Doroty.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

23. Użytkownik i jego adres

j. r.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kwiecień 1726

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

25. Rejestr zabytku Nr 771-XIII-66

rok 1946

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie D/67

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


tak

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Klauster
i Kościół
Obernauk



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Literatur.
Kart. zab. rękopiśm. i Polne 1-11. z. 10

36. Wypełnił dnia 10 października 1959

Holekiewicz

37. Sprawdził dnia 9.XI.1959

Starszy Konserwator Zabytków

Pracuta

(mgr Mieczysław Pracuta)

Murówka. Na planie prostokąta. Teren sklepienie
kryjowe wsparte na pilastkach. Teren uwarożony
na pilastki, portal barokowy. W trójkątnej niszce dach
budowy, herb Odrodzenia i litera J.W.J.W. Dach dwuspadowy.