

1. Obiekt zabytkowy

322/2

KAPLICA GROBOWA JÓZEFA GŁODZIENSKIEGO

2. Miejscowość

gm. PEŁCZNIEW

DRUŻBIN

3. Wiek

XIX

4. Styl

-

5. Kubatura m³

110

6. Powierzchnia w m²

18

a) zabytkowa: 22

b) użytkowa: 18

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

CEGLA

c) stropy

DREWNO

d) więzania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

BLACHA

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych -

b) innych pomieszczeń 4

c) piwnic 1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

OLTARZ RENESANSOWY-XVII

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KAPLICA GROBOWA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

SKŁAD SPRZĘTU KOŚCIELNEGO

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	NIE ZNISZCZONA		
XI.1939 r.	- " -		
XII.1945 r.	- " -		
IX.1965	stan dobry		

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ŁÓDZKIE

b) powiat PODDĘBICKI

c) gmina DRUŻBIN-PEŁCZNIEW

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

PODDEBICE

16 km

b) autobusowa

DRUŻBIN

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA W DRUŻBINIE

23. Użytkownik i jego adres

- " -

24. Inwestor i jego adres

- " -

25. Rejestr zabytku Nr 322/405

rok 3X.1967

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

9. Autorzy i data budowy i przebudowy


ZBUD. W 1849R.

10. Udostępnienie

TAK. KLUCZE NA PLEBANII.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Kaplica z 1 poł. XIX w. bezstylowa.
Murowana, na planie prostokąta.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

1X.1965
36. Wypełnił dnia 30.X.1959r. Gadwiga Borscha
37. Sprawdził dnia 16.XI.1959 Starszy Konserwator Zabytków mgr Mieczysław Pracuta