

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

Kielce

1. Obiekt zabytkowy

BRAMKA W MURZE CHENTARNYM OD PN. przy KOŚCIELE PAR.
Brama plebanii, 2 pr. białego Gipsu

2. Miejscowość

BIECZ

MIASTO

155

3. Wiek

XVII

4. Styl

PÓŻNORENESANSOWA

5. Kubatura m³

3,1

6. Powierzchnia w m²

1,2

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KIEZKOŚCIE

b) powiat

GORLIKI

c) gmina

BIECZ

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

BIECZ

1

b) autobusowa

W/m

—

22. Właściciel i jego adres

PAR. RYM.-KAT. w/m

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

J.W.

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok.....

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

SZCZYT TRÓJKĄTNY; DEKORACJA PLYCI NOWA;

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

BRAMKA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— u —

17. Użytkowanie obecne

— u —

18. Nadaje się do użycia na

— u —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.1965 r.


STAN DOBRY;

10. Udostępnienie

STAKE

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne
FOTO T. CHRZANOWSKI

36. Wypełnił dnia VII. 1965.
mgr. Ryszard Brykowski

37. Sprawdził dnia