

Nr 229

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Mowa sp. och. 3337

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA

2. Miejscowość

gm. Gódek N/DUNAJCEN

ZBYSZYCE

3. Wiek

1 poł. XV.

4. Styl

gotycki

5. Kubatura m³

1470

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 225 b) użytkowa: —

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat NOWY SĄCZ

c) gmina ZBYSZYCE

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła
drewno-wiezia

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

—

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

NOWY SĄCZ

10'0

b) autobusowa

ZBYSZYCE

3'0

22. Właściciel i jego adres

Parafia mnu.-kat. w Zbyszycach

8. Wyposażenie architektoniczne

Słupie kamienne z zębami o profilu grubościowym, z usporządkiem i ornamentacją. Portale gotycko-renesansowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sala - kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

A-147/98 2-16.11.1968

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Fundow. w 1 poł. w XV##
Wzrost drewnian w XVIII

10. Udostępnienie

Dostępny

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.59

Stan techniczny dobry

5%

1965

zły stan techniczny; konieczność dokończenia

30%

25. Rejestr zabytku Nr 85-XII-48-30

rok 8-III-1970 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

Woj. Konserw. Zabytk. w Krakowie

29. Fotografie

j.w.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

