

MAŁOPOLSKIE

1. Obiekt

2. Czas powstania

3. Miejscowość


602/3 PIWNICA w zagrodzie nr 29

koniec XIX w.

KRZESZOWICE 5290


11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

KRZESZOWICE
ul. Kosciuszki 29



6,0

2,5



piwnica

1:200



4. Adres

Krzeszowice
ul. Kosciuszki nr 29
nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo m. krakowskie

gmina Krzeszowice pas. URAUW


6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo krakowskie

powiat chrzanowski

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć
data wykonania fot. J. Brzozowski, X 1978
miejsce przechowywania negatywów /neg. PP PKZ/

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Piwnica w zagrodzie powstała około 100 lat temu wraz z całą zagrodą. Fundatorem zagrody był Jan Duda - dziadek męża obecnej właścicielki. Budowniczy nieustalony. Obiekt zachowany do czasów obecnych bez zmian.

Obiekt luźno stojący, na badanym terenie spotykany już sporadycznie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Piwnica położona w zagrodzie nr 29 znajdującej się po północnej stronie ulicy Kościuszki w Krzeszowicach. Piwnica usytuowana w zachodnim krańcu działki zagrodowej, na północ od kuźni, zwrócona frontem na południe. Obiekt wchodzi w skład zagrody wielobudynkowej. Piwnica murowana z kamieni, kryta dwuspadowym dachem. Ściany wzniesione z kamieni nieobrabianych z użyciem zaprawy piaskowo-wapiennej, elewacja frontowa kiedyś tynkowana. Budynek wąskofrontowy, wzniesiony na planie romboidalnym, dwuwewnętrzny, składający się z przedsionka oraz właściwej piwnicy. Piwnica kryta dachem dwuspadowym konstrukcji krokwiowej, kryty dachówką cementową. Obydwa szczyty szalowane deskami kładzonymi na styk w układzie pionowym. Szczyt południowy nosi ślady malowania na kolor brązowy. W szczycie tym /frontowym/ deskowe duże drzwi prowadzące na stryszek. Piwnica sklepiona kolebkowo. W ścianie zachodniej wmurowany jest dobrze zachowany amonit. Do piwnicy prowadzą drzwi z listwowych desek.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
123 m ³	44 m ²	gospodarcze	gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		<p>Obiekt zachowany w dość dobrym stanie. Zużycie techniczne elementów konstrukcyjnych ścian szacuje się na około 25 %, zużycie techniczne więźby dachu szacuje się na około 35 %.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
<p>Obiekt należy objąć ochroną. Postuluje się pozostawienie w terenie na miejscu wraz z pozostałymi budynkami zagrody ze względu na walory zabytkowe i krajobrazowe.</p> <p>Wpis do rejestru zabytków.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił X 1978

mgr Małgorzata Litwin
/PP PKZ O.Kraków/

26. Sprawdził