

Most w Krościenku na Dunajcu budowano w latach 1929-1933.

Ważne momenty w jego dziejach to: powódź stulecia w 1934 roku, kiedy to niesione przez Dunajec resztki starego, drewnianego mostu na Piaskach zniszczyły betonowe bariery oraz styczeń 1945 roku, gdy Niemcy saperzy przygotowywali się do jego wysadzenia.. Obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym: stalowe pręty użyte do konstrukcji są skorodowane, a beton odłupuje się kawałkami. Most jest wyeksploatowany, zniszczony i wymaga remontu lub zastąpienia przez nowy obiekt.

Trzy betonowe łuki nadają mu charakterystyczną sylwetkę i są swoistym punktem orientacyjnym w terenie. Podczipione są do nich żelbetowe słupy (wieszaki), które z góry trzymają płytę mostu. Elementem zdobniczym są zlokalizowane na przyczółkach dwie pary żelbetowych słupów stylizowanych na uliczne latarnie.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne most	17. Użytkowanie obecne most
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan techniczny: zły, na łukowych elementach oraz wieszakach znaczny ubytek betonu otulinowego. Miejscami widoczne zbrojenie. Liczne ubytki asfaltu w jezdni , wymagają gruntownego remontu.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Szybkie przystąpienie do prac remontowych	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

1) KRZYSZTOF STRAUCHMANN: *Na krócych wieszakch*. "Dziennik Polski" 2002 (1 III), s. 29.

2) KS: *Most musi poczekać*. „Dziennik Polski” 2003 (3 III).

3) TEZ: *Zanim przejmą stary, czekają na nowy*. „Dziennik Polski” 2003 (14 IV).

25. Opracował

tekst Zbigniew Moździerz (XI 2008)

plany, rysunki Wiktor Salamon (XI–XII 2008)

zdjęcia fotograficzne Wiktor Salamon (XI–XII 2008)

miejsce przechowywania negatywów:

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania)

27. Załączniki


Wkładka z rysunkami [1]

Wkładka z fotografiami [[2]

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM	Most na rzece Dunajec	Rysunki i fotografia



PRZEKRÓJ A-A



RZUT

Wkładkę założył:

Miejsce przechowywania negatywów:

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
KROŚCIENKO NAD DUNAJ-CEM	Most na rzece Dunajec	Fotografie



Wkładkę założył:

Miejsce przechowywania negatywów: