

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO
NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY (CHAŁUPA)

2. Czas powstania

I. 80-te XIX w.

3. Miejscowość

LIPNICA MUROWANA

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Lipnica Murowana 79

dz. nr 300/2

5. Przynależność administracyjna

województwo **małopolskie**

powiat **bocheński**

gmina **Lipnica Murowana**

6. Współrzędne geograficzne

N 49°51'30.82"

E 20°31'42.1"

7. Użytkowanie obecne

budynek mieszkalny

8. Stan zachowania

4

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Obiekt w typie budownictwa regionalnego z k. XIX wieku. Zachowany w dobrym stanie, zamieszkaný. Zagrożeniem dla niego może być postępujące z czasem zużycie i niedostosowanie do współczesnych standardów mieszkaniowych.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

dr Marek Grabski, mgr inż. arch. Oskar Huniak, 9 XII 2018 r.

