

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU NIERUCHOMEGO NIEWPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY (CHAŁUPA)


2. Czas powstania

pocz. XX w.

3. Miejscowość

LIPNICA MUROWANA

9. Materiały graficzne



4. Adres (ulica, nr posesji)

Lipnica Murowana 237**dz. nr 789/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo **małopolskie**powiat **bocheński**gmina **Lipnica Murowana**

6. Współrzędne geograficzne

N 49°51'30.46"**E 20°31'51.66"**

7. Użytkowanie obecne

budynek mieszkalny

8. Stan zachowania

4

10. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Chałupa w typie budownictwa regionalnego z pocz. XX wieku, częściowo przebudowana i zmodernizowana. Zachowana w dobrym stanie, zamieszкана. Zagrożeniem dla niego może być postępujące z czasem zużycie i niedostosowanie do współczesnych standardów mieszkaniowych.

11. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

dr Marek Grabski, mgr inż. arch. Oskar Huniak, 9 XII 2018 r.

