

1. Obiekt

785/2 STODOŁA w zagrodzie nr 8


2. Czas powstania

ok. 1920 r.

3. Miejscowość

PODŁĘŻE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Podłęże nr 8

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo krakowskie

gmina Niepołomice
powiat WIELICZKA

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo krakowskie

powiat krakowski

8. Właściciel i jego adres

Świgost Stanisława

zam. Sopot

9. Użytkownik i jego adres

Pagacz Rozalia

zam. w/m

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć fot. T. Kalarus, IV 1978
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów/neg. PP PKZ/

Stodoła wzniesiona około 1920 roku, z fundacji rodziny Pagaczów, na miejscu starego domu z użyciem materiału budowlanego częściowo uzyskanego z jego rozbiórki. Obiekt remontowany bieżąco.

Obiekt charakterystyczny dla budownictwa regionalnego okolic Krakowa, posiada typowe cechy dla budownictwa gospodarczego tego terenu jak: konstrukcja sumikowo-łatkowa, wzmocniona kołkownym mieczowaniem, dach 4-spadowy kryty słomą z uniesieniem połaci dachu nad wjazdem na boisko od frontu.

Stodoła znajduje się w początkowej partii wsi, blisko szosy prowadzącej z Wieliczki do Niepołomic, tuż przy drodze polnej odchodzącej od szosy, do której stodoła usytuowana jest szczytem, a zwrócona frontem na podwórze zagrody /ku południowi/. Stodoła wchodzi w skład zagrody wielobudynkowej /chałupa i budynek inwentarski/ usytuowanej w kształcie litery U. Położona równolegle do chałupy zamykając obejście od północy. Obiekt drewniany, konstrukcji sumikowo-łatkowej, kryty czterospadowym dachem konstrukcji krokwiowej. Wzniesiona na niewysokiej podmurówce z cegieł. Konstrukcja wzmocniona kołkowymi mieczami, łątki z ociosanych belek, partiami z desek. Ściany działowe wewnątrz stodoły posiadają również konstrukcje sumikowo-łatkową. Stodoła szerokofrontowa, na planie prostokąta z boiskiem położonym centralnie, zamykanym wrotami na przestrzał, po obu stronach boiska sąsiadki. Wrota dwuskrzydłowe zbite z desek na styk o układzie pionowym, osadzone na biegunach. Od zachodu jest przystawiony aneks słupowy, kryty przedłużoną zachodnią połacią dachu. Całość przykrywa dach czterospadowy, konstrukcji krokwiowej, posyty słomą, o narożach krytych schodkowato zakłóśniakami. Od południa nad wrotami na boisko wzniesiona połać dachu, wsparta zastrzalami, wpuszczonymi w boczne słupy odrzwi.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
346,5 m ³	63 m ²	gospodarcze	gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
-		<p>Obiekt zachowany w dość dobrym stanie. Zużycie techniczne substancji drewnianej szacujemy się na około 35 %, zużycie poszycia dachu szacuje się na około 45 %.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
<p>Obiekt należy objąć ochroną. Sporządzić inwentaryzację opisową, pomiarową i fotograficzną. Postuluje się zachowanie budynku in situ w zespole zagrodowym. Wpis do rejestru zabytków.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

22. Bibliografia



24. Uwagi różne

25 Wypełnił IV 1978
mgr Małgorzata Litwin
/PP PKZ O.Kraków/

26. Sprawdził