

1. Obiekt

78513 ObBRO R A w zagrodzie nr 8


2. Czas powstania

pocz.XX w.

3. Miejscowość

P O D Ł Ę Ż Ę

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć  
data wykonania fot.T.Kalarus, IV 1978  
miejsce przechowywania negatywów/neg.PP PKZ/



4. Adres

Podłęże nr 8  
nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo m. krakowskie

gmina Niepołomice  
pow. WIELICZKA

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo krakowskie

powiat krakowski

8. Właściciel i jego adres

Świgost Stanisława  
zam.Sopot

9. Użytkownik i jego adres

Pagacz Rozalia  
zam.w/m

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obora wzniesiona na początku XX wieku z fundacji rodziny Pagaczów. Budowniczy nieustalony. Bliższych danych brak.

Obiekt typowy dla budownictwa regionalnego - budynków gospodarczych - okolic Krakowa, charakteryzujący się konstrukcją zrębową, dachem krokwiowym poszytym słomą. Od frontu wtórny podcień.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obora położona w zagrodzie nr 8, znajdującej się w początkowej partii wsi, blisko szosy prowadzącej z Wieliczki do Niepołomic, tuż przy polnej drodze odchodzącej od szosy, do której obora usytuowana jest równoległe, równocześnie zwrócona jest frontem na podwórze /ku wschodowi/. Obora wchodzi w skład zagrody wielobudynkowej /chałupa i stodoła/ usytuowanej w kształcie litery U. Położona jest prostopadle do chałupy i stodoły zamykając obejście od zachodu. Obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, kryty dwuspadowym dachem konstrukcji krokwiowej, poszytym słomą. Ściany z belek ostrokrawężnych w zwęgłowaniach związanych na rybi ogon, z pozostawionymi krótkimi ostatekami. Elewacje polepiane gliną i bielone wapnem. Obora szerokofrontowa, wzniesiona na planie prostokąta, trójprzestrzenna. Dwa pomieszczenia w osi południowej służą jako pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie po stronie północnej wykorzystywane jest jako właściwa obora. Dach dwuspadowy, od frontu wsparty wtórnie podcieniem /3 słupy/; szczyty szalowane deskami kładzionymi na styk o układzie pionowym. Do każdego z trzech pomieszczeń prowadzą drzwi deskowe spongowe, również bielone wapnem. Oborę oświetla jedno małe okienko jednopolowe.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
98 m <sup>3</sup>	28 m <sup>2</sup>	gospodarcze	gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
-		Obiekt zniszczony. Zużycie techniczne elementów drewnianych szacuje się na około 45 %. Zużycie poszycia dachu szacuje się podobnie.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Obiekt należy objąć ochroną. Sporządzić inwentaryzację opisową, pomiarową i fotograficzną oraz przeprowadzić remont bieżący-wzmocnienie/wymiana elementów konstrukcyjnych/. Postuluje się zachowanie budynku in situ w zespole zagrodowym.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

22. Bibliografia

24. Uwagi różne

25. Wypełnił IV 1978

mgr Małgorzata Litwin  
/PP PKZ O. Kraków/

26. Sprawdził