

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

NOL1034 DECKE

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICZKA PRZY UL. BANDURSKIEGO

2. Miejscowość

STARY SĄCZ 9925

3. Wiek

XIX

4. Styl

REGION.

5. Kubatura m³

8,8

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 2,2 b) użytkowa: 2,2

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

RZĘBY LUD. CHRYSOSTUSA
C. S. KINGI, POLICHROMOWANE

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

KAPLICZKA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

IX.1965

STAN DOBRÝ

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat NOWY SĄCZ

c) gmina STARY SĄCZ

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

ST. SĄCZ

0,4

b) autobusowa

ST. SĄCZ

0,8

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie ARCH. FOT. WOJ. KONS. ZABYTKÓW

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNA

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia x. 1965r.

[Signature]

37. Sprawdził dnia