

1. Obiekt

D O M , ul. Orkana 5

2. Czas powstania

pocz. XX w.

3. Miejscowość

R A B K A - Z D R Ó J

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina Rabka - ZDRÓJ

pow. NOWY TARG

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat nowotarski

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć Z. Beiersdorf, listopad 1979
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dom zbudowany na pocz. w. XX. O skromnych cechach eklektycznych, z gankiem o motywach "zakopiańskich".

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dom murowany, tynkowany, kryty dachówką. Wolnostojący, naprzeciw obecnej kościoła parafialnego, w ogródku. Parterowy, podpiwniczony. Na rzucie prostokąta, dwutraktowy, o symetrycznym, trójosiowym układzie wnętrza z sienią w osi środkowej. Bryła zamknięta dachem dwuspadowym; na kalenicy kominy ceglane, nietynkowane, zwieńczone gzymsami. Fasada symetryczna, pięćosiowa, o rytmie otworów 2 - 1 - 2; w osi środkowej ganek drewniany z czterema sfazowanymi słupami, wspierającymi deskowany szczyt dwuspadowego daszku; w szczycie motyw słońca, u podstawy szczytu wycięty z desek fryz z konsolkami; w zwieńczeniu wycięty z deski pazdur. Okna prostokątne; obramienia profilowane, zamknięte łukami segmentowymi, zwieńczone prostymi gzymsami. Nad wejściem w ganku łuk z klinców wyciętych płasko w tynku. W ogrodzeniu ogrodu - od strony ulicy - kuta krata.

8. Właściciel i jego adres

powiat

województwo

13a. Detale

- Detal architektoniczny fasady: opaski okienne profilowane, z gzymsami, łuk klincowy nad wejściem /wycięty w tynku/, gzyms podokapowy profilowany;
- detal werandy: słupy sfazowane, balustrada pełna z desek, z ławkami, dekoracyjny szczyt;
- kuta balustrada w ogrodzeniu od strony ulicy.

bieżąca i Al 1012

1. Funkcjonalność administracyjna

2. Funkcjonalność administracyjna

gmina

województwo

nr miejscowy

Adres

1. Opis

3. Czas powstania

3. Właściciel

ARCHITEKTURA I WPROWADZENIE
KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW
ZABYTKÓW W MIASTACH
OSKODEK DOKUMENTACJI

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

14. Kubatura ok. 450 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 75 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne dom mieszkalny	17. Użytkowanie obecne b.z.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja -		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zachować z uwagi na usytuowanie w sąsiedztwie zespołu kościoła parafialnego. Utrzymać bez zmian bryłę, fasadę i detale.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Rabka, studialne materiały
konserwatorskie, mps, PKZ Kraków 1977.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne


25. Wypełnił grudzień 1979
mgr Zbigniew Beiersdorf
mgr Bogusław Krasnowolski

26. Sprawdził

27. Załączniki

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Sytuacja; zdjęcie dodatkowe



PODZIAŁKA

LEGENDA



KOLEJ, DWORZEC

ULICE . ALEJE

DROGI

ŚCIEŻKI

RZEKI KAMIENICE

MOSTY KŁADK

KOSCIÓŁY

KAPLICZKI

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/S/78

Wzór ODZ 1978 r.



Zdjęcie dodatkowe: ganek w fasadzie, fot. Z. Beiersdorf, listopad 1979.