

1. Obiekt

BUDYNEK POCZTY, ul. Orkana 22

2. Czas powstania

ok. 1925

3. Miejscowość

RABKA-ZDRÓJ

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina Rabka-Zdrój

pow. NOWY TARG

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat nowotarski

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

T.Kalarus, kwiecień 1979r., neg. PKZ Kraków, nr 22064/A

15. Autorski plan i rysunek określający stan

13. Opis (sytuacja, materiały i konstrukcja, rzuty, plany, elementy, części, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

Pocztą wzniesioną w latach 20-tych XXw. Obiekt modernistyczny, " w stylu dworcowym ".

13.a. Detale :

- Artykulacja gzymsem kordonowym i podokapowym,
- Dekoracje szkarpy w narożnikach,
- Balustrada balkonu,
- Stolarka wejścia głównego i pozostałych drzwi płycinowa,
- Stolarka okienna cztero-i sześciokrzydłowa, o wielokwaterowych podziałach,
- powieki w dachu,
- Wysokie kominy,
- Bramka w murze z żelazną kratą.

Budynek usytuowany na narożniku ulic Orkana i Pocztowej, w linii zabudowy ulic, poprzedzony niewielkim trawnikiem od ul. Orkana. Zwrócony frontem na pd. do ul. Orkana. Murowany, tynkowany, kryty blachą. Piętrowy, podpiwniczony w całości. Na rzucie prostokąta, o układzie zasadniczo trzytraktowym, trójosiowym, z osiami skrajnymi występującymi ryzalitowo od frontu. W osi środkowej wejście, hall i główna hala pocztowa. Pion komunikacyjny usytuowany w dodatkowej, skrajnej osi wydzielonej od zach., dodatkowa klatka schodowa w przybudówce po wsch. stronie elewacji tylnej. Bryła urozmaicona, z wysokimi, czterospadowymi dachami nakrywającymi korpus główny /kalenica równoległa do ulicy/ i osie skrajne z ryzalitami /kalenice obniżone względem dachu głównego, prostopadłe do fasady/, w połaciach powieki. Elewacje z wydzielonym cokołem, zwieńczone wydatnym, profilowanym gzymsem podokapowym, podzielone gzymsem przeprowadzonym w strefie parapetów okien piętra. Otwory parteru rozwiązane arkadowo, z profilowanymi, półkolistymi arkadami z wysokimi kluczami, stolarka trójskrzydłowa, wielokwaterowa. Na piętrze okna prostokątne, dwu- i czterokrzydłowe, podzielone na drobne kwatery. Fasada o kompozycji symetrycznej, siedmioosiowa, z parą dwuosiowych ryzalitów bocznych. Elewacja od ul. Pocztowej /wsch./ czteroosiowa, przedłużona od pn. o dwuosiowy aneks, w osi drugiej od pd. w strefie parteru segmentowo występujący ryzalit przepruty trzema arkadowymi oknami, wspierający balkon piętra, balustrada złożona z okrągłych słupów. W linii elewacji od zach. mur ogrodzeniowy ze schodkową koroną, w murze brama na podwórze, prostokątna, zamknięta półkoliście, ujęta w analogiczne obramienie, jak otwory parteru.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne pocztą	17. Użytkowanie obecne b.z.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zachować bez zmian bryłę, elewacje i ogólną dyspozycję wnętrza. Zachować detale. Bezwzględnie utrzymać obiekt z uwagi na usytuowanie w centrum zabudowy zdrojowej i walory architektoniczne czystej stylowo modernistycznej budowli.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Rabka, konserwatorskie
materiały studialne, mps. PKZ Kraków 1977.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, składowanie, stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

20. Najbliższe postuluły konserwatorskie

25. Wypełnił

wrzesień 1979r.


mgr. Z. Beiersdorf

mgr. B. Krasnowolski

26. Sprawdził

27. Załączniki

R A B K A - Budynek poczty, ul. Orkana 22 - Sytuacja; zdjęcia dodatkowe





Fotografia dodatkowa: bramka w murze, fot. T. Kalarus, neg. PKZ Kraków, 24567/A.