

1. Obiekt

ZAGRODA nr 25

1025


2. Czas powstania

ok. 1920 i 1960 r.

3. Miejscowość

BARTNE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Bartne 25

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

nowosądeckie

województwo .....

gmina .....

Sękowa

pow. Gorlice

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo .....

rzeszowskie

powiat .....

gorlicki

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr..... data.....

autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

Fot. Janusz Gajdziński, VI.1977 /neg. PP PKZ Kraków/



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zagroda zbudowana około roku 1920 przez ojca obecnego właściciela; spalona - z wyjątkiem części budynków gospodarczych i odbudowana w roku 1959-1960. Murowana stodoła z oborą wystawiona w roku 1968.

Zagroda w sposobie zagospodarowania działki typowa dla budownictwa ludowego łemkowskiego z terenów Beskidu Niskiego, reprezentuje pod względem form ciesielskich poszczególne budynki - typ nowszy, charakterystyczny dla ponownego zasiedlenia wsi po roku 1958.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Zagroda położona w centrum wsi, opodal poszerzenia placowego, wykształcającego wnętrze o charakterze rynku, za rzeką, odsunięta ku pd.; budynek mieszkalny/usytuowany/usytuowany kalenicowo do drogi, poprzedzony obszernym ogrodem warzywno-kwiatowym, otaczającym go od pn., pd. i wsch. i ogrodzonym płotkiem ze sztachet. Budynek mieszkalny drewniany, konstrukcji zrębowej, o ścianach w całości pokrytych szalunkiem poziomym z desek. Wzniesiony na wysokiej podmurówce kamiennej, ocementowanej w całości, nakryty dachem naczółkowym z dachówki. Układ wnętrza dwutraktowy, dwuosiowy. Wejście po stronie pn.-zach. przez dobudowaną werandę - murowaną z cegły i bieloną. Granicę zagrody /działki/ po stronie pn. stanowi rzeka, zamknięcie podwórka gospodarczego po stronie zach. - nowy budynek murowany stodoły ze stajnią i oborą /murowany z pustaków, nakryty dachem dwuspadowym z dachówki cementowej/. Po stronie pd. granicę działki stanowi szkarpa wzniesienia biegnąca w kierunku wsch.-zach.; w niej wbudowana piwniczka kamienna ze śpichlerzykiem drewnianym /opis w osobnej karcie/, zwrócona szczytem do domu oraz Bróg drewniany, nakryty daszkiem siodłowym, również usytuowany szczytowo; drugi bróg, większy /na siano/ wzniesiony po przeciwnej stronie drogi wewnętrznej, na tej samej wysokości, kalenicowo /drewniany, z częściowym oszalowaniem słupów, nakryty daszkiem siodłowym ~~z dachówki~~ ze słomy/. Przez most na rzece prowadzi od głównej drogi wiejskiej wewnętrzna droga gospodarcza, komunikująca poszczególne budynki

zagrody, biegnąca w kierunku pn.-pd., a pod stokiem wzniesienia, za domem - skręcająca ku wsch. - w stronę pól.  
Zagroda w użytkowaniu jednej rodziny, złożonej z 5 osób.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalno-gospodarcze	17. Użytkowanie obecne mieszkalno-gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  Zagroda wzniesiona około r. 1920, odbudowana po zniszczeniu w roku 1959-1960; mury wany budynek gospodarczy wystawiony w roku 1968; remontowane bieżąco.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania dobry: wszystkie budynki w stanie dobrym, pokryte szczelnie, uzupełnianiem bieżącym ubytków. Zużycie techniczne materiału około 10%.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Zachowanie "in situ" w zespole urbanistycznym wsi.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia



23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne



25. Wypełnił

26. Sprawdził

mgr Maria Majka  
PP PKZ Kraków

X.1977 r.