

1. Obiekt

D O M , ul. Sąddecka 8

2. Czas powstania

2 poł. XIX

3. Miejscowość

R A B K A - Z D R Ó J

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądeckie

gmina Rabka-Zdrój

pow. NOWY TARG

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo krakowski

powiat nowotarski

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

Z. Beiersdorf, listopad 1979

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zbudowany w 2 poł. XIXw, przebudowany w ostatnich latach, z częściowym zatarciem cech stylowych. W typie dworku przedmiejskiego; detal ganku charakterystyczny dla uzdrowiskowych willi rabczańskich z lat ok. 70-tych XIXw.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dom wolnostojący przy drodze ze wsi Rabka do Mszany Dolnej, zwrócony fasadą do drogi, tj na południe. W typie dworku, Drewniany, konstrukcji zrębowej, tynkowany, z gankiem konstrukcji słupowej, częściowo szalowanym i dekorowanym snycersko, kryty dachówką. Parterowy z półpiętrzem w dachu. Na planie prostokąta, o układzie dwutraktowym, trójosiowym, z sienią w osi środkowej, poprzedzoną gankiem. Nakryty dachem przyczółkowym o okapach wspartych na profilowanych rysiach belek stropowych. Ganek również kryty dachem przyczółkowym. Fasada trójosiowa o wtórnie wymienionej stolarnie okiennej i drzwi głównych. Zachowany ganek na słupach, opracowanych jako kanelowane kolumny, z balustradą o profilowanej poręczy, wypełnioną szalunkiem pionowym, pełnym i wycinanym dekoracyjnie, ażurowo w desce; pod okapem ganku stężenia dekoracyjne, wycinane ażurowo w desce, tworzące w bocznych elewacjach ganku łuki "Oślego grzbietu". Elewacje boczne domu - szczytowe, jednoosiowe, niesymetryczne. Zachowane w nich stolarka okienna pierwotna, dwuskrzydłowa, sześciokwaterowa. Szczyty szalowane dekoracyjnie w układzie dwustrefowym, dzielone okapem; w strefie dolnej pary okien.

13 a Detale

- stropy belkowe
- rysie podokapowe, profilowane
- ganek z detalem snycerskim
- stolarka okienna w elewacjach bocznych dwuskrzydłowa, sześciokwaterowa
- szalowania w szczytach dachu i ganku!

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 900 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>ok. 150 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>dom mieszkalny</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>b.z.</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W ostatnich latach - przebudowa z powiększeniem okien, wymianą stolarki drzwiowej i okiennej oraz częściową wymianą ścian zrębowych</p>	<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan dość dobry</p>		
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Zachowanie obiektu, z utrzymaniem bryły i cennego detalu detalu ganku. Proponowana korekta okien w fasadzie, z wpro- z wprowadzeniem form tradycyjnych /pary okien dwuskrzydłowych, sześciokwaterowych/ w miejsce obecnych trójskrzydłowych.</p>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Rabka, studialne materiały
konserwatorskie, mpis, PKZ Kraków 1977

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił grudzień 1979
mgr Zbigniew Beiersdorf
mgr Bogusław Krasnowolski


26. Sprawdził

27. Załączniki

R A B K A

Dom³, ul³. Sadecka 8

Sytuacja: fotografie detali



PODZIAŁKA

LEGENDA



KOLEJ, DWORZEC

ULICE, ALEJE

DROGI

ŚCIEŻKI

RZEKI KAMIENICE

MOSTY KLADK

KOŚCIOŁY

KAPLICZKI



2.

Detale: ganek w fasadzie, ażurowe stężenia w ganku; fot. Z. Beiersdorf, listopad 1979