

1. Obiekt

1195/2

STODOŁA



2. Czas powstania

1.80-XIXw.

3. Miejscowość

CZERMNA

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Czermna 120

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo tarnowskie

gmina Szerzyny

pow. JARNOU

6. Poprzednie nazwy miejscowości

j.w.

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo rzeszowskie

powiat Jasło

8. Właściciel i jego adres

Bolesław Walczyk  
Czermna 120

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr data



autor zdjęć Tomasz Wilde

data wykonania 10-80

miejsce przechowywania negatywów

ZBiDZ-Tarnów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obiekt został wybudowany w 1.80-XIX w  
/inf.mieszkańca/.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Stodoła jest ustawiona równolegle do lokalnej drogi gruntowej przebiegającej w odległości 12m. po stronie północnej. Od strony wschodniej i zachodniej przylegają łąki, od południa zaś pole orne. Na zachód od zabudowań w odległości ok. 30m. przepływa struga. W skład zabudowań wchodzi także dom mieszkalny, ustawiony kalenicowo. Stodoła reprezentuje typ szerokofrontowy, symetryczny z przejezdnym boiskiem. Posadowiona jest na podkładach z luźnych kamieni polnych, podwalina sosnowa. Ściany szalowane deskami łączonymi na styk, szkielet-belki sosnowe o wym. 15X15cm. Więźba dachowa krokwiowo-jętkowa kryta słomą w wykręcane snopki. Podłogi: we wszystkich pomieszczeniach ubita ziemia. Wrota ujęte w węgry dwuskrzydłowe, sponowe na zawiasach. Wzniesiona na planie prostokąta o proporcji boków 1:2, składa się z przejezdnego boiska, jednego sąsiadka oraz dobudowanej szopy. Obiekt jednokondygnacyjny o zwartej bryle, przykryty dachem dwuspadowym.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
172m <sup>3</sup>	49m <sup>2</sup>	magazynowe	magazynowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Zawilgocone przyciesie oraz deski szalunkowe ścian. Duże ubytki w poszyciu dachu.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie		Położenie nowej <del>połaci</del> dachowej, wymiana podwaliny.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tomasz Wilde  
10-80

26. Sprawdził

27. Załączniki