

1. Obiekt

117012 BUDYNEK GOSPODARCZY / spichlerz /



2. Czas powstania

poł. XIX w.

3. Miejscowość

DOŁĘGA

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres Muzeum Okręgowe w Tarnowie  
Filia w Dołędze

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

tarnowskie

województwo .....

gmina ..... Szczurowa

pow. BRZESKO

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

krakowskie

województwo .....

Brzesko

powiat .....

8. Właściciel i jego adres

Muzeum Okręgowe w Tarnowie  
Filia w Dołędze

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....



Budynek gospodarczy spichlerz został przeniesiony w 1982 roku do Dołęgi z Chyszowa. W Chyszowie ob. dzielnicy Tarnowa spichlerz znajdował się w folwarku należącym do rodziny Sanguszków: Sanguszkowie posiadali pochodzący z 2 poł. XVIII w. pałac w Gumniskach. Spichlerz został pobudowany w poł. XIX wieku. Obecny jest częściowo zrekonstruowany. W Dołędze wraz z chałupą z Skrzyszowa ma stanowić zaczątek skansenu budownictwa nadwiślańskiego.

Budynek konstrukcji mieszanej, drewniano-murowany. Wzniesiony na planie prostokąta, z wejściem w elewacji wzdłużnej, południowej. Dwukondygnacyjny. Nakryty dachem łamanym, czterospadowym "tzw. krakowskim", pokrytym gontem. Obiekt stanowi cenny przykład przydworskiego budownictwa gospodarczego.

Sytuacja. Zespół dworski w Dołędze usytuowany jest na północny-zachód od zwartej zabudowy wsi. Położony jest po północnej stronie szosy łączącej wieś z sąsiednią miejscowością Zaborowem. Spichlerz usytuowany jest na zachód od dworu / ob. muzeum / stojącego w rozległym parku. Teren wokół spichlerza ogrodzony jest płotem sztachetowym. W jego obrębie znajduje się, w części północno-wschodniej mały sad, w części zachodniej studnia. Spichlerz stoi w otoczeniu kilku drzew liściastych.

Budynek konstrukcji mieszanej, drewniano-murowany. Wzniesiony na planie prostokąta, szerokofrontowy, z wejściem w elewacji wzdłużnej południowej. Dwukondygnacyjny. Nakryty dachem czterospadowym, łamanym, w którego połaciach; od zachodu duża wystawka nakryta dwuspadowym daszkiem i mniejsze w połaciach południowej i północnej.

Materiał, konstrukcja, technika.

Fundament betonowy, w postaci niewysokiej ławy.

Ściany konstrukcji mieszanej, drewniano-murowanej. Murowane, szerokie słupy z cegły pełnią funkcję łątek. W wyprofilowanych fazach umieszczone są sumiki z płazów. W ścianie elewacji frontowej od południa zastosowane łątki z drewna. Elewacja ta cofnięta, z podcieniem wspartym na sześciu słupach. Ściany w naturalnym kolorze drewna.

Strop belkowy, z belek drewna iglastego, wspartych na murowanych słupach i na szkielecie ścian. Belki od południa wyprowadzone na zewnątrz, wsparte na podciągu utrzymywanym przez słupy tworzące podcień. Belki osłonięte podłogą z desek w kondygnacji I piętra.

Komunikacja z I piętrzem drewnianymi schodami drabiniastymi.

Podłoga w parterze deskowa.

Otwory okienne w elewacji frontowej małe, kwadratowe, w futrynach skrzynkowych, cwiakowanych. Okna przesłonięte kutymi kratami.

Otwór wejściowy w elewacji frontowej prostokątny, niski, z drzwiami jedno-skrzydłowymi, deskowo-spagowymi, mocowanymi na zawiasach pasowych w odrzwiach belkowych. Drzwi wyposażone w metalowy, kowalski zamek.

Dach czterospadowy, konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Dach łamany, kryty gontem "tzw. krakowski". W połaci zachodniej duża wystawka konstrukcji szkieletowej, nakryta dwuspadowym daszkiem, z małym oszalowanym szczycikiem. W połaci południowej i północnej po trzy małe wystawki "lukarny" kryte małymi dwuspadowymi daszkami. Analogiczna w połaci wschodniej.



<b>14. Kubatura</b>  ok. 1400 m <sup>3</sup>	<b>15. Powierzchnia użytkowa</b>  ok. 196 m <sup>2</sup>	<b>16. Przeznaczenie pierwotne</b>  spichlerz	<b>17. Użytkowanie obecne</b>  ekspozycja budownictwa
<b>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</b>		<b>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</b>  Spichlerz po rekonstrukcji, w trakcie prac adaptacyjnych.	
		<b>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</b>  Otoczyć opieką konserwatorską.	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

## 22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

**24. Uwagi różne** Karta ewidencyjna założona została dla dworu / ob. muzeum / oraz dla kapliczki w obrębie zespołu.

## 25. Opracował

tekst ..... mgr Marek H. Grabski sierpień 1992 r.  
.....  
..... imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki ..... J.W. i M. Kornecki

Imię, nazwisko, data, podpis  
j.w. 1978, 1985, 1992 r.

zdjęcia fotogr. .... Imię, nazwisko, data, podpis

.....PSOZ Tarnów

miejsce przechowywania negatywów .....

**KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO!**

**26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)**

## 27. Załączniki



# WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Miejscowość D O Ł E G A	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Spichlerz	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) fot. dodatkowe.
-------------------------------	---	---



spichlerz przed przeniesieniem / ok. 1978 r. /



stan z 1983 r.

Wkładkę założył: mgr Marek H. Grabski sierpień 1992 r.  
(imię, nazwisko, data)

PSOZ Tarnów

Miejsca przechowywania negatywów: .....





elewacja południowa



elewacja zachodnia



otwór wejściowy



# WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 2

1. Miejscowość

D O Ł Ę G A

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Spichlerz

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fot. dodatkowe + plan sytuacyjny



podcień elewacji frontowej / płd./



otwór okienny



elewacja wschodnia

Wkładkę założył: mgr Marek H. Grabski sierpień 1992 r.

(Imię, nazwisko, data)

PSOZ Tarnów

Miejsce przechowywania negatywów:



