

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

1271/5/2/2 11608

1. Obiekt zabytkowy

STODOŁA PLEBAŃSKA

2. Miejscowość

HAŃCZOWA

NOWOSĄDECKIE

Opł. USCIE GORLICKIE

3. Wiek

XIX.w.

4. Styl ludowe

budownictwo

5. Kubatura m³390 m³6. Powierzchnia w m²131 m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

rzeszowskie

b) powiat

Gorlice

c) gmina

Wysowa USCIE GORLICKIE

7. Materiał

budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

d) wiązania dachu

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

-

e) krycie dachu

gont

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gorlice

33

b) autobusowa

w.m.

-

22. Właściciel i jego adres

Parafia Prawosławna w Hańczowej

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

stodoła

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczona

XI.1939 r.

j.w.

XII.1945 r.

j.w.

XI.1968

zaniedbana

10. Udostępnienie

za pośrednictwem popa

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr




wawerskich

Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł

-Ustawiona przed budynkiem plebanii przy dawnym gumnie, frontem zwrócona na północ. Drewniana, zrębowa, zwęgłowana na jaskółczy ogon z ostatkami. Ściany wzniesione z okraglaków i bierwion. Prostokątna, trójdzielną, złożoną z dwu zrębowych saseików i boiska między nimi. Dach siodłowy, przyczółkowy, na więźbie jętowej z przypustnicami. Krokwie łączone na zwińkowanie. Od strony pn. i wsch. płatwie dachu silnie nadwieszzone, wsparte na wydających rysiach. Po stronie zach. płatw lekko nadwieszona. Półszczyty cofnięte znacznie poza płaszczyznę ścian szczytowych, opierzone gontem. Otwory do saseików ujęte w słupy. Nad saseikami były stropy, obecnie wycięte.



35. Uwagi różne

Sytuacja w karcie plebanii.

36. Wypełnił dnia 20. XI. 1968.

37. Sprawdził dnia