

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

1. Obiekt zabytkowy

BRAMA CMENTARNA I MUR CMENTARNY

2. Miejscowość

11868 WADOWICE MASTO

3. Wiek

XIX

4. Styl

KLAASYCZM

5. Kubatura m<sup>3</sup>

360

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 60

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKOWSKIE

b) powiat

WADOWICE

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) więzania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

-

e) krycie dachu

PAPA

c) piwnic

-

e) inne

CMENTARZ ~ 3

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WADOWICE

1

b) autobusowa

"

1

22. Właściciel i jego adres

MIRN. WADOWICE

8. Wyposażenie architektoniczne

ELEWACJA - UZENY Z ROSTYKA

FRYZ

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

POMOCNICZE DLA CMENT.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

"

17. Użytkowanie obecne

"

"

18. Nadaje się do użycia na

"

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ok. 1822

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

-

XI.1939 r.

-

XII.1945 r.

-

1959

ZANIEDBANY

1966

or. ZANIEDBANA

5

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	N <sub>r</sub>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

### 34. Inspekcje

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf from an old book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and faint horizontal ruling lines. Two vertical lines, one on the left and one on the right, define the margins. The page is otherwise empty of text or markings.

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 14. 59

W. NOWAKOWSKI

37. Sprawdził dnia *viii. 66*

H. Lyden H. Lyden  
M. Lyden

