

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

1467/2 Klasztor norbertanek na Zwierzyńcu.

2. Miejscowość

KRZKOW, ul. Kościuszki 88

3. Wiek

XVII

4. Styl

późny renesans

5. Kubatura m³

55000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

8000

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRZKOW

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

cegł.

b) sklepienia

cegł.

c) stropy

cegł.
drewn.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

dach.
płacha.

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

ok 100

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

0.7

c) lasy

d) wody

e) inne

0.3.

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

P.P. Norbertanki
Kraków - Kościuszki 88.

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

klasztor

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzrost kościoła zabudowania
klasztorne późnorenesansowe
z w. XVII

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1966	stan dobry er. unikatowy		

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr S.A.K. 11-ka 16/kw 134

rok 12.X.1934 miejsce przechowywania

A-28 A-85 25.III 1931

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

31. S. ... we, fotografia



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Zabudowania wariantowe przyległe do pld.
 ściany łacińskiej. Należy do zabudowań otaczających
 5 murów trasy przednich od strony zach.
 przez bramy pod miastem zagonem. Przedni wież.
 skosy z trzech stron przystosowane do budownictwa,
 podpiwniczonego (w jednej z przysię ściana
 o regularnym murze) o układzie dwustron-
 nym, murowanym z cegły i kamienia ra-
 mowego, potynkowane. Dachy dwuspadowe. Budynki
 pld. zwrócone od str. wsch. attyki z w. XVII
 z węgłami, z łacińską strefą. Budynki
 wschodni z attyki z w. XVII. Na parterze przenie-
 sia sklepione łukowe. Budynki pld. z
 attyki z w. XVII, na parterze przenie-
 szenia sklepione z kolumnami.
 Łatwiej: wariant otoczony murem z ka-
 mienia drobnego i cegły.

M N O P R S T U V W X Y Z


Kier

K J I H G F E D C B A Nr

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty przewidywane rzeczywiste



34. Inspekcje

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa



Stara 1966

36. Wypełnił dnia *XII.59* *Wzyp*
Melchior
Klara

37. Sprawdził dnia *4 LIST.*
Miejski Konserwator Zabytków
Dr Józef Lepiarczyk
opr. 2. Beinsdorf 1966



26. Nazwa księgi hipotecznej	27. Nr hipoteczny
28. Akta	
29. Fotografie	
30. Inwentaryzacja pomiarowa	



Skan 1966

36. Wypełnił dnia XII.59 Wzyp
Melchior
Wł. Kana

37. Sprawdził dnia 4 LIST.
Miejski Konserwator Zabytków
Dr Józef Lepiarczyk
op. 2. Bełżanów 1966