

do odnotowania

A B C D E G H I J K M N O P R S T U V X Y Z

Nr
No

13153

11.

1. Określenie zabytku (definition)

KAPLICA GROBOWA GROBOWIEC LASOCKICH

2. Material, technika (material, technique)

Piaskowiec i cegła

KRAKÓW

Miejscowość (locality)

gmina (community)

KRAKÓW

województwo (voivodship)

Styl (style)

eklektyczny

4. Czas powstania (date)

k. XIX w.

5. Autor, warsztat, szkoła
(author)

E. Stehlik

6. Wymiary: (dimensions:)

800 × 340 × 480
wys. (h), szer. (w), głęb. (d),

7. Ilość
(quantity)

1

12. Miejsce przechowywania (location)

CMENTARZ RAKOWICKI

pas 8 pd 20

8. Historia (history)

13. Właściciel, jego adres (owner's address)

Własność prywatna

14. Udostępnienie (accessibility)

Dostępny

15. Data i nr rejestru (designation, date, No)

7.VI.1976 r A-584

16. Akta (records)

17. Ikonografia i negatywy fotograficzne, Nr
(iconography and negatives, No)

1A/93-14, 16, 18

A. Baczyński

9. Opis, znaki, sygnatury, napisy (description, marks, signatures, inscriptions)

MOTTO: Zmiłuj się nad nami Panie według
wielkiego miłosierdzia Twego.

GRÓB LASOCKICH

Kaplica grobowa wzniesiona na planie prostoką-
ta zamknięta półkolistą absydą. Od strony za-
chodniej portal pseudoromański z dwoma kolum-
nami na których wspiera się łęk z napisem:
Grób Lasockich.

Powyżej na ceglany murze ściany szczytowej
bogato dekorowanej, inskrypcja /motto/. Mury
półkolistej absydy ceglane z cokołem boniowa-
nym przykrytym kamiennym gzymsem. Na nim wspar-
tych 6 kolumnienek tworzących ciąg ślepych arkad
trójlistnych, nad nimi fryz. W ścianach bocz-
nych zdwojone okna pseudoromańskie dzielone
kolumnką, oszklone gómułkami. Dach dwuspado-
wy kryty blachą, zwieńczony sygnaturką z krzy-
żem. Drzwi do kaplicy żelazne.

10. Źródła i bibliografia (sources and literature)

St. Cyrankiewicz "Przewodnik po cmentarzach" s. 194
A. Krawczuk "Cmentarz Rakowicki w Krakowie"
s. 67, 145



Nr
No

Z Y X V U T S R P O N M K J I H G E D C B A

18. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie (state of preservation and conservation needs)

Rozległe zwietrzeliny, ubytki tynków w około 70%, zwłaszcza na elewacji pn - w i z, zniszczone rynny i rury spustowe, odspojony narożnik pn-w cokołu, brak oszklenia okien i drzwi, zniszczona ława kamienna przy wejściu od strony wsch. zniszczona część żeliwnego ogrodzenia po wschodniej stronie i przy wejściu od strony zachodniej.

a. Data i nazwisko wpisującego
(date and recorder's name)

listopad 1993 r

mgr inż. arch. Adam
Baczyński

19. Konserwacja (conservation)

a. Czas trwania (duration)

b. Wykonawca (conservator)

20. Uwagi (remarks)



21. Złożył kartę (filled by)

mgr inż. arch. Adam
Baczyński

data (date)

listopad 1993 r.

22. Sprawdził (checked by)

data (date)