

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom, ul. Szewska nr. 15.

2. Miejscowość

KRAKÓW

3. Wiek

XV - XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

6300

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 350 b) użytkowa: 570

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKÓW

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegl.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

6

c) lasy

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

6

d) wody

e) krycie dachu

blacha.

c) piwnic

190m²

e) inne

podm.

48m²

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

Na I piętrze posadził o malarze w kawałki daty nr. XIX. Na II piętrze kufy i geometryczne dekoracje stiukowe n. XIX.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— 1 —

17. Użytkowanie obecne

— 1 —

18. Nadaje się do użycia na:

— 1 —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Dom pierwotnie gotycki n. XV. Re-maurowany 1831, 1878 przebudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz-czenia o/o	odbu-dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1967	dobry		

25. Rejestr zabytku nr L.AK.M-Ka-4-Kr-33

rok 22.V. 1933 miejsce przechowywania A-529 / 19.11.1968

26. Nazwa księgi hipotecznej

Lsh

27. Numer hipoteczny

28. Akta

Miejski Konserwator Zabytków

29. Fotografie

M.K.Z.


30. Inwentaryzacja pomiarowa

Inst. R.N. Archiwum Planów Dz. I. L.s. 225

10. Udostępnienie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia
 Murowany z cegły i kamienia w partii piwnic, potynko-
 wany, na rzucie prostokąta prostopadłego do ulicy.
 Dwupiętrowy, II piętro dobudowane 1878, podpiwnico-
 ny. Z piwnicach sklepiana kolebkowa. Sien prze-
 bieżna sklepiana zagłębiona na górnym. I poł. w. XIX.
 Schody dwustronne n. XIX. Elewacja frontowa I poł. w. XIX.
 trójosiowa. Parter przebudowany 1818, 1878, 1935. Okna
 I piętra flankowane pilastrami, ozdobione trójlistu-
 mi gzymsami na konsolkach, między balkonami
 ozdobione girlandy kwiatowe. Okna II piętra w obra-
 mieniach ozdobnych, ozdobione gzymsami hermu-
 sowymi wspartymi na konsolkach. Dach dwuspadowy.
 Oficyna: 1831, murowana z cegły, potynkowana, na
 rzucie nieregularnego prostokąta równoległego do
 budynku frontowego, dwupiętrowa, jednoklatowa.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
		



rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia X. 1959 r.
 B. Salsadriale
 K. Kana

37. Sprawdził dnia 20 LIST, 1954

Miejski Konserwator Zabytków

Dr Józef Lepiarczyk
 1801 Z. Burszalek

1807