

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

●

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

145

1. Obiekt zabytkowy

25/1

Pałac na Wodzie

2. Miejscowość Warszawa

Agrykola 9 gm. Centuria

3. Wiek XVIII

4. Styl klasycyzm

5. Kubatura m³ 10300
(z tarasami)6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: — b) użytkowa: 1400

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

c) stropy

drewno

ogumienie

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

blacha

blacha

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

23

c) piwnic

-2

a) ogrody stylowe

Tereny z parkiem Belwed.

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

80

-

-

0,3

-

22. Właściciel i jego adres

skarbu Państwa

23. Użytkownik i jego adres

Muzeum Narod.

24. Inwestor i jego adres

Ministerstwo Kultury i Sztuki
Krak. Przedm. 15/17

8. Wyposażenie architektoniczne

licznika, elem. archit. elewacji,
rzeźby - w przedpokoju
Bogaty wystrój wnętrza - rzeźby,
malowidła w niszach, stiuki,
malowidła

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

przed 1643r. Tytuł 2 gale-
rii przed 1698r. Herkules, Kam-
setzer i m. 1775-8, 1784, 1788, 1792-3
dwie przebud. w XIX w.
J. Dobrowolski - 1946 - 1962

10. Udostępnienie

holu) utrudnione (prace w

15. Przeznaczenie pierwotne budynku rezydencja królewska

16. Użytkowanie w latach ubiegłych obiekt muzealny

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	sfalowany, cz. zburzony	80%	
1946-9	roboty budowlane		
1954-	rozpoczęcie rekonstrukcji wnętrza		

25. Rejestr zabytku Nr 2A

1.02.1965
1103 rok 1948 kons. miejski
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


11567

28. Akta UK 2A

29. Fotografie Państwa Inst. Sztuki UK mst. Wm
Prac. konserwacji zabytków30. Inwentaryzacja pomiarowa
Zaht. Arch. Pol. P.W. UK mst. Wm

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Słonecznik...



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 1959

Phacyn...
Z...
...

37. Sprawdził dnia




Brudnych murek...
...z pawilonu...
...kolumnom...
...dach...
...

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

34. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



	Koszt tys. zł

pekcje

pełnił dnia X.1959

skazany *złoty*

zawdził dnia

1. Miejscowość <u>HAŁSZTAN</u>	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) <u>ŁAZIENKI - PAŁAC</u>	6. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina		
3. Powiat		
4. Województwo <u>MAZOWIECKIE</u>		

WIDOK OD STRONY POŁUDNIOWEJ



FOT. P. KOBEK

Wkładkę założył: MATERIAŁY DOTYCZĄCE POMNIKÓW HISTORII, 10 VII 2008
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów

WIDOK OD STRONY POŁNOCNEJ



FOT. P. KOBEK