

213
Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

760

1. Obiekt zabytkowy

54/13

galeria podziemna ul. Piwna 7.

2. Miejscowość

WARSAWA

3. Wiek

XX

4. Styl

5. Kubatura m³

176.-

6. Powierzchnia w m²

44.-

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

cegła

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

dachbel

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

warszawa

b) powiat

v

c) gmina

Centrum

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

warszawa

b) autobusowa

1

22. Właściciel i jego adres

Pier. Stot. R.N.

23. Użytkownik i jego adres

Dr. R.N.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

galeria podziemna łącząca kamienicę frontową z oficyną

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

Komunikacyjne

18. Nadaje się do użycia na

u

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Jan Grudziński 1952

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1952 wybudowana nowa

100

25. Rejestr zabytku Nr 390

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

114


28. Akta UK nr 390

29. Fotografie PIS, UK na m. Warszawa

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | Koszt tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

IX.1960 *SL*

37. Sprawdził dnia 21.11.1960

Zastępca konserwatora
m. st. Warszawy

Knosum

Galeria w formie podawca z jednej i muru pełnego z drugiej strony. Mur jest rekonstrukcją ścian gotyckiej przykuchtornej (Angustation)