

67
Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Palać Braniczicki (pawilon północny)

2. Miejscowość

Warszawa
ul. Nowy Świat 18/20

3. Wiek

XVII/XIX

4. Styl

Klasycyzm/empir.

5. Kubatura m³

3280

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 620

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

M. St. Warszawa

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

-

-

c) stropy

drewno ogniotł.

d) więzania dachu

drewno drewno

e) krycie dachu

blacha

blacha

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

5

b) innych pomieszczeń

13

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

-

-

b) autobusowa

-

-

22. Właściciel i jego adres

Dzielnica Rada M. St. Warsz.
- Józefowiec

8. Wyposażenie architektoniczne

elewacje u boku, skrajne
główny wystrój.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

użytk. publicznej.

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne, biuro, ibud. j.v.

18. Nadaje się do użycia na

j.v.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Henryk Marconi - II-pół. XIX w.
- przebudowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia w %

Odbudowa

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI-1959

obiekt spalony

obiekt po odbudowie w r. 1948/50

20

-

-

100

25. Rejestr zabytku Nr

363/8

rok

1948

Rejestr miejsc przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

1290/1

28. Akta

Urząd Konserv. m. St. Warsz.

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


U.K.

10. Udostępnienie

skate

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Pawilon północny d. Pałacu Bra-
wickiego w linii zabudowy i orientacji
3 x 5 osiowy z dachem czterospadowym.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XI-1959

Zkręgiel P. Kout.

37. Sprawdził dnia

Krasin

KRASINSKI STEFAN
INSTYTUT ARCHITEKTURY