

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

61/6

Belwederska 34 - domek flamandzki

NIE ISTNIEJE

2. Miejscowość

Warszawa

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³

fund m. 600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: — b) użytkowa: —

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

murowane

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

—

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń —

c) piwnic —

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

pałacowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

głównie

17. Użytkowanie obecne

nie istnieje

18. Nadaje się do użycia na

nie będzie odbud.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1954

wymalowany i uszczelniony
wrebrany

80

100

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

teren PRN

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 14 UK

rok 1953 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

12 354


28. Akta UK-14

29. Fotografie ISPAW, UK, MN, publ.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Plan wst. uzgodniony
w projekcie szustwa - w po-
staci m. in. d. in. m. in. m. in.
kiego.

36. Wypełnił dnia 30.V.61

Blauyński Krosen

37. Sprawdził dnia

Krosen

30.V.1961