

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Pawilon wjazdowy (południowy)

2. Miejscowość **WARSZAWA**
ul. Wiejska 10.3. Wiek **XIX**4. Styl **Empir**5. Kubatura m³ **1356**6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: — b) użytkowa: **2X**

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **M. St. Warszawa**

b) powiat —

c) gmina **Centrum**

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków **1**

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła cegła

b) sklepienia

— —

c) stropy

drewno drewno

d) więzania dachu

" "

e) krycie dachu

blacha blacha12. Ilość kondygnacji **1**

a) ogrody stylowe —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne —

a) izb mieszkalnych —

c) lasy —

b) innych pomieszczeń **2**

d) wody —

c) piwnic —

e) inne —

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa —

b) autobusowa —

22. Właściciel i jego adres

Ministerstwo Handlu Zagranic

23. Użytkownik i jego adres

Minist. Handlu Zagranic

24. Inwestor i jego adres

— j.w. —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

I. poł. XIX w. - budowa - przed r. 1843.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
u.n.Odbudowa
u.n.

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI-1959.

cegłowo żmurnione przekształty**20****pawilon po odbudowie r. 1958****—****100**

25. Rejestr zabytku Nr

607/arok **1948****Kauz. miejski**

miejsce przebywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

7059

28. Akta

Ungd. Konserwat. m. St. w. y. nr 607.

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie **stałe**

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

1:200



Parterowy pawilon ustawiony po stronie
płn. wjazdu na teren b. parku Fras-
cati. Budynek z licznym gzymsami
i attyką pełną posiadła od ulicy
wiejskiej i sąsiadujących z pawilonem
gryfów. Pawilon otoczony jest z ana-
logicznym pawilonem po stronie
wjazdu płktem z filarami (bramy bramy).

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 8-1959
Zarygier P. T. 200.

37. Sprawdził dnia 1. GRUD 1959

KRASIŃSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT