

1. Obiekt zabytkowy

9412

Pawilon ptn. pałacyku Bogusławskiego

2. Miejscowość

WHRSLHWH
ul. Żelazna 97.

3. Wiek

XVIII/XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

1020

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: ➔

b) użytkowa: 250

20. Przynależność administracyjna

a) województwo M. St. Warszawa

b) powiat

c) gmina

Censtawa

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

-

b) sklepienia

-

-

c) stropy

drewno

-

d) więzania dachu

"

-

e) krycie dachu

blacha

-

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

-

-

b) autobusowa

-

-

22. Właściciel i jego adres

Zgromadzenie Zakonne Sióstr
Franciszkanek Rodziny Marii

8. Wyposażenie architektoniczne

Elewacje w tynku barion-
ne, płaskożebione surowe
w 1-nej kondygnacji w neru-
cie, wydłużony gzymsień-
-owcy, rzeźby.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.u.

17. Użytkowanie obecne

j.u.

18. Nadaje się do użycia na

j.u.

23. Użytkownik i jego adres

j.u.

24. Inwestor i jego adres

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
1792-1808 - pałac z gankami
parteru pałacu.
1827 - Karol Henryk Galle -
rozbudowa i adaptacja - t.j. roz-
budowa piętra pałacu i pał-
-acu.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia

Odbu-
dowa

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI. 1958 r. obiekt użytkowany wymaga konserwacji 15

-

25. Rejestr zabytku Nr

636/c

rok 1948

21.07.1965

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

2449

28. Akta Urzęd Konsensatorzki
m. St. U. nr 636/c


29. Fotografie

-

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Pawilon ptn. d. Pałacyku Bogustawskiego jeden z dwu analogicznych ujmujących pałacyk z dziedzińcem po stronie wschodniej. Pawilon nawożony ulic Żytniej i Żelaznej, 4 x 4 osiowy kłuty dachem czterospadowym.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 31-1959
Z Kuggelewski P. Ferd.

37. Sprawdził dnia 1. GRUD 1959
Krasinski Stefan

KRASINSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT