

1. Obiekt

BUDYNEK USŁUGOWY



2. Czas powstania

ok. 1900 r.

3. Miejscowość

CIECHANÓW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul. Pułtуска 1

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Ciechanów

gmina Ciechanów

pow. CIECHANÓW

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Ciechanów

7. Przynależność administracyjna


przed 1.VI.1975 r.

Warszawa

województwo

Ciechanów

8. Właściciel i jego adres



9. Użytkownik i jego adres

właściciel, sklepy, lokatorzy

10. Rejestr zabytków

Nr

data

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Do 1975 r. właścicielką była [REDAKTOWANO]

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek w zabudowie zwartej na rogu ulicy Pułtuskiej i Rynku w pd.-wsch. jego narożu. Za domem podwórze, w którym warsztat samochodowy.

Budynek częściowo drewniany o konstrukcji wieńcowej z wiązaniem na obłap, częściowo murowany z cegły, tynkowany od strony zach. i pd. W części drewnianej szalowany. Na podmurówce ceglanej. Komin murowany. Więźba dachowa drewniana o konstrukcji stolcowo-płatwiowej ze stojącymi stolcami. Dach kryty papą. Stropy drewniane częściowo na belkach, częściowo z podsufitką. Schody wejściowe od strony rynku, murowane. Klatka schodowa na poddasze drewniana z drewnianą listwową balustradą o profilowanej poręczy. Schody zabiegowe. Posadzki w sklepach ceramiczne, w sieni posadzka cementowa, w innych pomieszczeniach podłogi deskowe. Okna prostokątne skrzynkowe dwu i trójdzielne, częściowo z nadświetlem, w sklepach witryny. Drzwi o konstrukcji ramiakowo-płycinowej jedno i dwuskrzydłowe, wejściowe z nadświetlem, do sklepów przeszklone.

Budynek założony na planie prostokąta z płytkim ryzalitem od strony rynku przesuniętym z osi w prawo.

Bryła zwarta jednokondygnacyjna nakryta dachem dwuspadowym, podobnie nakryty ryzalit przechodzący w partii poddasza w wystawkę. Budynek niepodpiwniczony z użytkowym poddaszem.

Elewacja zach. od strony rynku rozczłonkowana. Od lewej strony witryna z wejściem do sklepu obok, następnie witryna połączona z wejściem do sklepu; obok w ryzalicie dwa trójdzielne okna jedno nad drugim oraz z prawej strony elewacji jedno okno. Wejścia do sklepów po schodach.

Elewacja wsch. rozczłonkowana. Okna dwudzielne z nadświetlem. Od lewej strony okno, wejście i dwa okna. Z prawej strony przylega prostopadle do elewacji warsztat samochodowy.

W elewacji pd. okno w partii poddasza, na osi.

Elewacja pn. przylega do sąsiedniego budynku.

Instalacje: elektryczna, wodn.-kan., ogrzewanie piecowe.

14. Kubatura 1300 m³	15. Powierzchnia użytkowa 260 m²	16. Przeznaczenie pierwotne budynek usługowy	17. Użytkowanie obecne budynek usługowy
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

tekst: Andrzej Wojciechowski

plany, rysunki: Ewa Sowińska

zdjęcia fotogr.: Adam Konopacki

IX. 1986.

25. Wypełnił

imię i nazwisko

data

26. Sprawdził

imię i nazwisko


data

27. Załączniki 2.

1. Miejscowość
CIECHANÓW
ul. Pułtuska 1

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Budynek usługowy


3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
zdjęcia uzupełniające /opis verte/



1.



2.



3.


4.

5.



Wkładkę założył: Fot. Adam Konopacki, IX.1986
(imię, nazwisko, data)


Miejsce przechowywania negatywów:.....




6.



7.



8.



9.



10.



11.

1 - 6 Elewacja frontowa
7 - 10 " tylna
11 Zabudowa w podwórzu

1. Miejscowość

CIECHANÓW
ul. Pułtuska 1

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Budynek usługowy

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)


zdjęcia uzupełniające /opis verte/



12.



13.



14.




15. Wzór ODZ 1978 r.


Wkładkę założył: Fot. Adam Konopacki, IX. 1986

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:.....



16.



17

- 12 - Fragment sieni ze schodami
- 13,14 - Przykład stolarki drzwiowej
- 15 - Strop na parterze
- 16,17 - Fragmenty więźby dachowej