

53

MAZOWIECKIE

1. Obiekt

OBORA

2. Czas powstania

ok. 1920 r.

3. Miejscowość

LIW

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

07-121 Liw

ul. Zawadzka /bez numeru/

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo siedleckiegmina Liwpow. Węgrów

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Stary Liw, Nowy Liw

7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975

województwo warszawskiepowiat Węgrów

8. Właściciel i jego adres:


Czesław Jarząbek

LIW, ul. Nowomiejska 17

9. Użytkownik i jego adres:

jw.

10. Rejestr zabytków

autor zdjęć **Bronisław Seniuk**

data wykonania

maj 1982

miejsce przechowywania negatywów PKZ O/Lublin.

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek postawił ok. 1920 r. Piotr Jarząbek. W 1950 r. w drodze sprzedaży rejentalnej przeszedł na własność jego bratanek - Czesława Jarząbka, obecnego właściciela.

Informował Czesław Jarząbek l. 82.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Budynek usytuowany w północnej części wsi /Nowy Liw/ przy przelotowej ulicy Węgrów- Zawada. Ustawiony kalenicowo w odległości ok. 12 m od ulicy. Obok stoi drewniana stodoła i studnia z kręgów betonowych. Przed budynkiem dwie stare wierzby.

Materiał i technika. Konstrukcja ścian wieńcowa. Belki zrębu sosnowe /grubości 9 cm/ zwęgłowane na rybi ogon z niewielkimi ostatekami. Podwalina sosnowa w narożach łączona na zamek, oparta na kamieniach. Do ściany szczytowej pld. dostawiona słupowa dobudówka.

Dach czterospadowy kryty słomą żytnią. Kalenica wzmocniona koźlinami. Okap wysunięty ok. 80 cm poza płaszczyznę ścian. Więźba dachowa konstrukcji krokwiowo-płatwiowej usztywniona jętką. Daszek dobudówki kryty blachą.

Plan. Budynek założony na rzucie prostokąta z przybudówką przy ścianie szczytowej południowej i asymetrycznym wejściem.

Wnętrze. Powierzchnia nie utwardzona. Pułap z desek. Drzwi spągowe na zawiasach pasowych zamykane zaszczipką. Od frontu małe okienko zamykane deską osadzoną na tyblu. Przybudówka zamykana drzwiami spągowymi.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
203 m ³	55 m ²	gospodarczo	gospodarcze

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Budynek w stanie zruderowanym: zniszczone podwaliny i ściany, ubytki w pokryciu dachowym.
Posiada instalację odgromową.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



Widok od płn.-wsch.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Neg. nr 1495, 1496, PDEH.

24. Uwagi różne

Przedsiębiorstwo Państwowe
Pracownie Konserwacji Zabytków
Oddział w Lublinie
Prac. Dokumentacji Etnograficzno-Historycznej
ul. Grodzka 7, tel. 242-91
20-112 LUBLIN
PP PKZ O, Lublin

25. Wypełnił Tekst i rys.:
Bronisław Seniuk
XII.1982

26. Sprawdził

