

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

68
Nr

11363
MAZOWIECKIE

1 Obiekt

CHALUPA

1066/1


2. Czas powstania

przed 1939 r.

3 Miejscowość

ULASEK

11 Zdjęcia rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4 Adres

Ulasek nr.5

nr hipoteczny

5 Przynależność administracyjna

województwo ostrołęckie

gmina Somianka

pow. wyszków

6 Poprzednie nazwy miejscowości

Ulasek

7 Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo warszawskie

powiat Wyszków

8 Właściciel i jego adres


Małgorzata Morawska
Ulasek nr.5

9 Użytkownik i jego adres

Henryk Wójcik
Ulasek nr.5

10 Rejestr zabytków

Nr _____ data _____



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Chałupa wybudowana przed 1939 r. przez Jana Kisiela. Do 1985 r. właścicielką była Małgorzata Morawska. Obecnie chałupa niezamieszkała.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja-Chałupa usytuowana na pld. skraju wsi, ścianą szczytową do szosy z Somianki do Woli Mystkowskiej, w odległości 6 m na wsch. Przy zach. ścianie rośnie klon. Bar-dziej na wsch., ustawiona podobnie stodoła. Na pld-wsch. od chałupy studnia. Teren za-grody porastają dzikie krzewy.

Materiał, konstrukcja, technika-Chałupa drewniana, z podwaliną łączoną na zrąb w jas-kółczy ogon, ułożoną na kamieniach polnych. Ściany konstrukcji węglowej, łączone na jaskółczy ogon. Strop belkowy. Więźba dachowa krokwiowa. Dach kryty eternitem. Podłogi z desek. Drzwi w łatkach, drewniane, płycinowo-ramowe, jednoskrzydłowe, zewnętrzne z nadświetlem. Okna w łatkach, o ramach drewnianych, dwuskrzydłowe z nadświetlem, z okie-nnicami, nadokiennik w formie przerwanego szczytu z kulą, ujętego gzymsem.

Rzut-Chałupa na planie prostokąta, szerokofrontowa, asymetryczna, o układzie dośrod-kowym, z sienią, komorą i izbą.

Bryła-Chałupa parterowa, przekryta dachem dwuspadowym.

Elewacje-Elewacja zach., frontowa, z oknem. Naroża oczepu ozdobnie fazowane i nacina-ne w krzyżyki. Szczyt łamany, w dolnej części szalowany pionowo deskami, wyżej w rom-by. Obie części przedziela pozioma listwa dekoracyjnie wycinana. Elewacja wsch. z małym, czteropolowym okienkiem, ujętym w profilowane listwy. Szczyt prosty, szalowa-ny pionowo deskami. Elewacja płn. ślepa. Elewacja pld., dwuosiowa, z oknem i drzwiami, ujętymi w listwy.

Wnętrze-Ściany wewnątrz chałupy pokryte zaprawą wapienną, bielone.

Instalacje-Chałupa jest zelektryfikowana.

14. Kubatura 95 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 37 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne obecnie niezamieszkała
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W 1965 r. położono eternit.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania fundamentów, zrębu, więźby i dachu dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

Dom stoi obecnie pusty. Właścicielka nie mieszka na terenie zagrody. Użytkownik nie zna dokładnego adresu jej obecnego pobytu.

Według autora karty adresowej chałupę wykonał p. Wójcik.

25. Opracował

tekst Elżbieta Stawska 1985 11 04

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Elżbieta Stawska 1985 11 04

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. Elżbieta Stawska 1985 11 04

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów BDZ Ostrołęka

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki nr. 1 - zdjęcia

1. Miejscowość

ULASEK

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

CHAŁUPA nr.5

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

5 zdjęć



Elewacja pñn.



Elewacja wsch.



Elewacja zach.

Wkładkę założył: Elżbieta Stawska 1985 11 04
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Ostrołęka



Okno



Drzwi