

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAZOWIECKIE

1. Obiekt zabytkowy

776/13

OBORA

NIE ISTNIEJE

2. Miejscowość

ORONÓSKO

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

2700

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

685

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KIELCE

b) powiat

SZYDŁOWIEC

c) gmina

w/m

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

-

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) wiązania dachu

- II -

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

-

e) krycie dachu

DACHÓWKA ETERNIT

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

RADOM

16

b) autobusowa

w/m

22. Właściciel i jego adres

URN - w/m

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

OBORA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

- II -

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.67.

STAN DOBRY

23. Użytkownik i jego adres

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBNE
w/m.

24. Inwestor i jego adres

Inwestor 2.06.2006

25. Rejestr zabytku Nr

111/A/81

26.06.1981

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ZA ZUŁODĄ, UŻYTKOWNIKA

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



NA RZUCIE WYDEU-
ŻONEGO PROSTO-
KĄTA, MUROWA-
NA, POTYNKOWA-
NA. KRYTA DACHEM
DWUSPAWOWYM.



32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

SYTUACJA -
-PATRZ:SPICHLERZ

PLAN I
ZDJĘCIA - SBB

36. Wypełnił dnia XI. 1959

St. Zambora

37. Sprawdził dnia VII 1967

Poprawik
Prepisat JB Gutubiew