

86

MAZOWIECKIE

M 822

1. Obiekt

DWÓR I

M 26/1

2. Czas powstania

1 poł. XIX w.  
2 poł. XIX w.

3. Miejscowość

TRĘBKI

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć E. Wraga  
data wykonania V-XI 1982  
miejsce przechowywania negatywów BDZ



4. Adres

TRĘBKI

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo PŁOCKIE

gmina SZCZAWIN KOŚCIELNY  
pow. GOSTYNIN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

TRĄBKI, TRĄMBKI,  
TROMPKI7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo WARSZAWSKIE

powiat GOSTYNINSKI

8. Właściciel i jego adres

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE  
W TRĘBKACH

9. Użytkownik i jego adres

Osoby prywatne

10. Rejestr zabytków

Nr 99/448/62 data 23.03.1962



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Zbudowany w połowie XIXw. w stylu typowego dworku szlacheckiego dla Łączyńskich, później Małkowskich i Radziszewskich. W 2 poł. XIXw. dobudowano poprzeczną oficynę piętrową, o barokizujących szczytach. Stąd pochodził A. Małkowski, założyciel skautingu w Polsce.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dwór I znajduje się w płn.-wsch. części wsi, około 200m. od drogi Gąbin-Kutno. Na wschód od drogi położony jest kościół parafialny pw. Św. St. Kostki, a na zachód zespół pofolwarczny z dworem I, II, oficyną, gorzelnią oraz budynkami gospodarczymi. Od płn.-zach. otaczają dwór klomby, w odległości ok. 60m. dwór II, od pld.-wsch. oficyna i zabudowania gorzelni, a od zach. zabudowania gospodarcze. Najbliższym budynkiem jest oficyna, z którą dwór tworzy od pld. zamknięty z trzech stron dziedzińiec. Budynek o konstrukcji murowanej, otynkowany od wewnątrz i zewnątrz, na cokole murowanym, z 5-ciocentymetrową odsadzką, podpiwniczony w całości, o wym. 29,11ha. Sklepienia w piwnicy ceramiczne, kolebkowe, pozostałe drewniane deskowe z podsufitką. Więźba dachowa drewniana, stolcowa krokwiowo-płatwiowa, stolce wzmocnione mieczami, krokwie o wym. 10x14cm. oparte na dolnej płatwi o wym. 16x16cm, stolce stojące. Wejście do piwnic z zewnątrz schodami ceglanymi; boczne boksy dostępne z zewnątrz wokół budynku. Schody na strych drewniane, jednobiegowe, w części nowszej na piętro betonowe jednobiegowe. Podłogę w piwnicy stanowi klepisko, w parterze podłoga deskowa na poddaszu deski. Drzwi wejściowe w starym ganku dwuskrzydłowe, drewniane, ramowo-płycinowe, wewnętrzne, w starej części, także dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, w części nowszej drzwi pojedyncze. Okna w części starszej o ościeżnicy drewnianej z wewnętrznymi okiennicami, polskie, 8-polowe, z opaską drewnianą, w nowszej o wymienionej stolarce; 4,6 i 8-polowe. W szczycie od strony wsch. 3 wąskie, pojedyncze okna oraz okulus. Budynek na rzucie litery "L", część starsza dwutraktowa, nowsza dobudowana pod kątem prostym - jednoraktowa. Główne wejście z ganku od zachodu, poza tym ze szczytów wschodniego i północnego oraz z południa. Bryła rozbita na parterowy dwór pod dachem dwuspadowym krytym papą oraz 2-ukondygnacyjną oficynę z nieużytkowym poddaszem, także pod dachem dwuspadowym krytym dachówką zakładkową. Część dobudowana posiada dwa szczyty; od wsch. zakończony schodkowo, a od zachodu barokizujący o spływach w kształcie odwróconej sigmy zwieńczonych po bokach prostokątnymi kolumnkami zakończonymi kulami. Na szczycie podobna kula. półkolistym



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
1360 m <sup>3</sup>	361 m <sup>2</sup>	Mieszkalne	Mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Inwentaryzacja budowlana wykonana w 1970.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Obiekt w złym stanie, nieodpowiednio użytkowany. W 1982 roku w 2/3 niezamieszkały, opuszczone pomieszczenia zdewastowane. Ściany w piwnicach wilgotne, w wielu miejscach brak tynków, zniszczone tynki w elewacjach. Stary ganek oraz stolarka zniszczone, więźba dachowa oraz częściowo stropy grożące zarwaniem. Pokrycie dachu w części starszej prowizoryczne, nie dające zabezpieczenia. Cały obiekt bez zabezpieczenia przed dalszą dewastacją.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Wymagane jest zabezpieczenie stanu obecnego i przeprowadzenie remontu obejmującego wymianę dachu, więźby, stropów, podłóg i stolarki			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog zabytków sztuki w Polsce TX zesz.3  
" Dawny powiat gostyniński" ISPAN Wa-wa 1975  
Archiwa ZDHiAR oddz. w Trębkach

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)


24. Uwagi różne

25. Wypełnił

E .Wraga

26. Sprawdził



1. Miejscowość  
TRĘBKI2. Obiekt (nazwa jak w karcie)  
DWÓR3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)  
cd. opisu

Elewacje parterowe od wsch. i zach. 7-osiove, od zachodu ganek o 2 okrągłych, drewnianych kolumnkach o bazie płaskiej kostce i pojedynczym wałku zamiast głowicy. Tympanon trójkątny, drewniany, z desek zbitych skośnie z resztkami drewnianego ozdobnego wykończenia. Od wsch. wejście z wysuniętymi schodami, od płn. dobudowany ganek, w elewacji południowej otwór wejściowy zakończony półkoliście z nadświetlem. Budynek posiada instalacje: elektryczną oraz zdemastowaną wodno-kanalizacyjną.



Wkładkę założył: E. Wraga XII 1982r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Płock



