

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

11953

1. Obiekt

PIWNICE BROWARU

M36/1

2. Czas powstania

XVIIIw.

3. Miejscowość

SZYDŁOWIEC

4. Adres ul. Sowińskiego 6

nr hipoteczny 4643

5. Przynależność administracyjna

radomskie

województwo

gmina Szydłowiec

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Szydłowiec

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo kieleckie

powiat Szydłowiec

8. Właściciel i jego adres


Rej. Gminna Spółdzielnia "Samo-
pomoc Chłopska": Szydłowiec,
ul. Sowińskiego 6

9. Użytkownik i jego adres

j. w.

10. Rejestr zabytków

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Piwnice wzniesione wraz z budynkiem browaru zamkowego, prawdopodobnie w XVIII w. - znajdowały się pod mieszkaniem piwowara i pod piwowarnią. Od 1828 do 1855 r. dzierżawione na cele gospodarcze, od 1858 r. stanowiły własność Moritza (Maurycego) Engemana, użytkowane jako browar. Po 1945 r. budynek mieścił internat Liceum Ogólnokształcącego, a od 1961 r. biura GS SCh., która w latach 1972-1975 dokonała gruntownej przebudowy i rozbudowy na cele administracyjne i magazynowe.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

Piwnice pod budynkiem administracyjnym wzniesionym na murach dawnego browaru, ustawionym prostopadłe do ulicy, dostępne od podwórza.

Murowane z kamienia łamanego na wapno, częściowo tynkowane. Sklepienie krzyżowe na filarach, bez gurtów. Okna zasklepienie odcinkowo. Piwnica od strony południowej tynkowana, ze wstawionymi podporami z cegły. Podłoże z ziemi, z pozostałościami bruku i płyt kamiennych. Schody policzkowe: kamienne do piwnicy południowej, betonowe do północnej. Okna pojedyncze, uchylne, w drewnianych ościeżnicach, okratowane.

Piwnice na różnych rzutach: piwnica północna na rzucie zbliżonym do kwadratu, z dwoma filarami pośrodku, podtrzymującymi sklepienie krzyżowe. Wejście od zachodu przy ścianie zewnętrznej. W ścianach zewnętrznych rozglifione okna wychodzące ponad poziom terenu: we wschodniej ścianie - 3, w zachodniej - 2 okna. Piwnica południowa na planie litery "L", z dwoma filarami i sklepieniem krzyżowym; w węższej, wydzielonej ścianą części - wnętrza nakryte kolebką. Między filarami wbudowane masywne podpory. W ścianach zewnętrznych rozglifione okna: we wschodniej - 3, w zachodniej - 1. Wejście w narożniku ściany zachodniej.

Piwnice wykorzystywane na magazyny. W piwnicy południowej instalacja elektr.

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 400 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>230 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>gospodarcze</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>magazyny</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W latach 1972-5 do piwnicy południowej wstawiono 2 masywne, murowane podpory i otynkowano ściany. Wykonano zewnętrzne, betonowe schody do piwnicy północnej.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Piwnice pozbawione wentylacji, nie odwodnione, zawilgoczone. W piwnicy południowej zniekształconej przebudową, odpadają tynki.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Odwodnienie i osuszenie</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

WAP Radom, Zarząd Dóbr Państwowych, sygn. 10381, 10382
(opisy, plany)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst Danuta i Bogusław Paproczy, VIII-IX.1986 tdp PAPROCZY
imię, nazwisko, data, podpis

plan, rysunki j.w. tdp PAPROCZY
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. j.w. tdp PAPROCZY
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość

S Z Y D Ł O W I E C

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Piwnice browaru, ul. Sowińskiego 6

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

rzut, fotografie



PIWNICA PN-WSCH.



PIWNICA PD.-ZACH.

Miejsce przechowywania negatywów:.....

Wzór ODZ 1978 r.

WKŁADKĘ ZATÓŻYŁ: D. B. PAPROCCY
IX. 1986

