

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA

2. Miejscowość

CIEKSYN

3. Wiek
XV - XVI4. Styl GOTYK -
- RENESANS5. Kubatura m³
~ 4546. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 30,25 b) użytkowa: 30,25

20. Przynależność administracyjna

a) województwo WARSZAWSKIE

b) powiat PŁONSK

c) gmina CIEKSYN

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania
dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

BLACHA

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

CIEKSYN

W/M

b) autobusowa

CIEKSYN

W/M

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZ.-KATOLICKA

CIEKSYN

8. Wyposażenie architektoniczne

SKARPOWANIE, GZYMS
PROFILOWANY

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

DZWONNICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

II

17. Użytkowanie obecne

II

18. Nadaje się do użycia na

II

23. Użytkownik i jego adres

II

24. Inwestor i jego adres

II

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

STEFAN SZYLLER

POK XV.W. PRZEBUDOWA XVI.W.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

NIE ZNISZCZONY

XI.1939 r.

II

XII.1945 r.

II

XI.1959 r.

II

likwidacja muru

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

DOSTĘPNA

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

DZWONNICA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM NA PLANIE CZWOROBOKU, PRZECHODZĄCEGO W GÓRNEJ CZĘŚCI W OŚMIÓBOK (ULEGŁA PRZERÓBKOM)



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Dzwonnica zniszczona
brak z korpusem
kościół - likwidacja
karty

36. Wypełnił dnia 27.11.1959,

Z. Dęgowski

37. Sprawdził dnia

VIII-1966

mgr. Wacław Kochanowski