





12240

MAZOWIECKIE

1. Obiekt	2. Czas powstania	3. Miejscowość
12240/12 DZWONNICA PRZY KOŚCIELE FIL.	1909	ZARĘBY KOŚCIELNE



4. Adres
Zareby Koscielne
nr hipoteczny
5. Przynaleznosc administracyjna
wojewodztwo lomzynskie
gmina Zareby Koscielne
pow. OSTROW MAZ.
6. Poprzednie nazwy miejscowosci
7. Przynaleznosc administracyjna przed 1.VI.1975
wojewodztwo warszawskie
powiat Ostrow Mazowiecki
8. Wlasciciel i jego adres:
Parafia rz.-kat. Zareby Koscielne
9. Uzytkownik i jego adres:
jw.
10. Rejestr zabytkow
Nr..... data.....

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu

Dzwonnice zbudowano dla potrzeb kościoła filialnego w 1909 r.

13. Opis (sytuacja materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - dzwonnica znajduje się w pd.-zach. narożu ogrodzonego terenu przykościelnego. Frontem zwrócona ku wsch. W otoczeniu drzew liściastych.

Materiał i technika - drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana deskami pionowymi do czoła /częściowo na zakładkę/. Na podmurówce z luźno ułożonych kamieni polnych. Dach kryty papą. Więźba krokwiowo-jętowa.

Rzut - na planie kwadratu o bokach 3,5 m
Wejście od str. wsch.

Bryła - prostopadłościenna, jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym o kalenicy na osi wsch.-zach.

Elewacje - od frontu ze szczytem trójkątnym ujętym od dołu ozdobnym ząbkowaniem, w zwieńczeniu drewniany, ozdobnie profilowany kroksztyn.

Wnętrze - jednoprzestrzenne. Na wysokości okapu poprzeczna, złożona z kilku belek konstrukcja nośna dla trzech dzwonów.

Instalacji - brak.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
ok. 50 m ³	10,5 m ²	dzwonnica	dzwonnica
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
nie prowadzono żadnych prac remontowych po 1945 r.		<p>Stan techniczny b. zły</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubytki oszalowania - ubytki pokrycia - mocno spróchniałe słupy i rygle konstrukcji nośnej - podwaliny zawilgocone, częściowo spróchniałe. - fundament z kamienia polnego - rozsypujący się. 	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
remont generalny całego obiektu			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Z. Piłaszewicz, Zaręby Kościelne, Dokumentacja hist.-archit., oprac. w PP PKZ O/Warszawa, Zakład w Białymstoku. Białystok 1977. napis.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania sygnatury)

Negatywy w BB i DZ w Łomży

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tekst i rys. W. Boruch

X.86

Fot. P. Maliszewski,

VI.86

26. Sprawdził