

1. Obiekt

STAJNIA w zespole dworskim

2. Czas powstania


2 ćw. XIX wieku

3. Miejscowość

ŁĘGONICE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty

RZUT PRZYZIEMIA 1:200



4. Adres

Łęgonice 108

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Radom

gmina Nowe Miasto w/PILICA
pow. Gęś

6. Poprzednie nazwy miejscowości

b/z

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975.

województwo Łódź

powiat Rawa Mazowiecka

8. Właściciel i jego adres


Szkoła Podstawowa Nr 2
w Nowym Mieście

9. Użytkownik i jego adres

Zbiorcza Szkoła Gminna
w Łęgonicach

10. Rejestr zabytków

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Stajnię wybudowano w 2 ćw. XIX wieku po ukończeniu w 1827 r. dworu dla ówczesnego właściciela Łęgonic ks. Konstantego. Twórcą projektu był prawdopodobnie Franciszek Łabuński.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Sytuacja: Stajnia usytuowana jest na wschodnim skraju zespołu, znajdującego się w środkowej części miejscowości, po prawej stronie drogi, łączącej Nowe Miasto z Rzeczą. Zespół wybudowano na otoku znacznego wzniesienia, porośniętego parkiem krajobrazowym.

Materiał i konstrukcja: murowany, kryty papą. Fundamenty: murowane z cegieł. Ściany zewnętrzne: murowane z cegieł, obustronnie tynkowane. Strop: odkryty, z belek sosnowych opartych na murłacie. Konstrukcja dachowa: krokwiowa, Pokrycie dachowe: papa. Posadzka cementowa. Okna: częściowo przebudowane jedno i dwuskrzydłowe. Drzwi: dwuskrzydłowe, deskowe na sponach.

Rzut: Założona na planie prostokąta wydłużonego, z jednoprzestrzonnym wnętrzem. Od zachodu przylega drewniana przybudówka.

Bryła: Prostopadłościenna przekryta dwuspadowym dachem.

Elewacje: Frontowa /pd./ 5-osiowa z drzwiami na osi. Północna również 5-osiowa, zachodnia dwuosiowa, natomiast wschodnia przesłonięta drewnianą przybudówką. Naroża stajni boniowane. Elewacje wieńczy nieznacznie wykładany gzyms. W zachodnim szczycie drzwi.

Wnętrze: Więźba dachowa odkryta, ściany gładkie, wnętrza podzielone prozorycznymi przegrodami z desek sosnowych. Na posadzce gnojowisko.

Instalacje: Elektryczna, podtynkowa.

14. Kubatura $550 m^3$	15. Powierzchnia użytkowa $140 m^2$	16. Przeznaczenie pierwotne gospodarcze	17. Użytkowanie obecne gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W latach 60-tych przemurowano część okien. W 1989 r. położono nową papę na dachu.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Fundamenty: zawilgocone, zerodowane. Ściany zewnętrzne: ze znacznymi ubytkami tynku, silnie zerodowanymi cegłami, zawilgocone. Dach: konstrukcja: dobry pokrycie: j.w. Instalacje: j.w.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wskazana jest zmiana użytkownika, gdyż obecni wykorzystując stajnię jako oborę, niewiele zajmują się niszczącym obiektem.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce t.II. z.9
Warszawa 1953

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tekst, rys.i fot.
Jacek Studziński
VII.1990

Wkładka Nr 1

26. Sprawdził

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
ŁĘGONICE	STAJNIA	fot.



elewacja płn.



elewacja pd.



elewacja zach.

Wkładkę założył:J.Studziński VII 90.....
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:BBiDZ Radom.....

OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.600

Wzór ODZ 1978 r.