

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAZOWIECKIE

1. Obiekt zabytkowy

ZESPÓŁ KOSCIÓŁA I KAPLICZKI DORUMIENIA WÓD  
Kosciółni 16 i 18

2. Miejscowość

II

PŁOCK

3. Wiek

XVI - XIX

4. Styl

Kosciółni 16 i 18

5. Kubatura m<sup>3</sup>

~ 11500

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: ~ 1500 b) użytkowa: ~ 1500

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

warszawskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

+

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

+

e) krycie dachu

dachówka  
blacha

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

+ kuchnia 44

b) innych pomieszczeń

28

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

PŁOCK

w km

b) autobusowa

+

+

22. Właściciel i jego adres

Bania 5/11

8. Wyposażenie architektoniczne

po katalogu zabytków

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół i kaplica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

kuchnia, łazienka, mieszkanie

17. Użytkowanie obecne

+

18. Nadaje się do użycia na

+ mieszkanie

23. Użytkownik i jego adres

prace przy budowie  
Sp. Dział. Kuchnia MRN-ADAM

24. Inwestor i jego adres

+

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

płn 1570 Kuchnia

XVIII przebudowany 1805-1850

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VI.1966

stoin dobry

25. Rejestr zabytku Nr

171

rok

1959

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie

dobry

28. Akta

MRN

29. Fotografie

wsk

30. Inwentaryzacja pomiarowa

bmk



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

