

Nr

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

MAZOWIECKIE

1. Obiekt zabytkowy

Oficyna boerna prawa prosię przy ul. Kosciuszki 3/5

2. Miejscowość

Plock 9155

3. Wiek

XVIII

4. Styl

pomieszczeniowy

5. Kubatura m³

ok 100

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Mazowiecki

b) powiat

Plock

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

dew

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

dew

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dach

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Plock

b) autobusowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. v.

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany przy prosię
~ 2 poł. v. XVIII

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

do dyskusji

Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

M

L

K

J

I

H

G

F

E

C

B

A

Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

9.11.54
Skarżany

37. Sprawdził dnia

Opis. Zbudowania na planie protokołu.
 Partowa. Zmiana projektu do ulicy.
 Dach dwuspadowy w sekcji fałdowej