


875/6 Pakownia u rejskie ogrodniczya Moskwa

1898-99

PRUSZKÓW - ŻBIKÓW

A black and white photograph of a long, single-story building with a gabled roof, identified as the old schoolhouse. The building has several windows and a central entrance. A large tree is in the foreground, and a utility pole stands near the building.



ul. Żbikowska nr 56

nr hipoteczny Żbików 3

województwo stołeczne Warszawa

gmina Pruszków

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Żbików

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo Warszawskie

powiat Pruszków

8. Właściciel i jego adres

Mgr.inż.P.Hoser

9. Użytkownik i jego adres

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Duchnicach

10. Rejestr zabytków

Nr data



Architectural floor plan of a rectangular building. The plan shows a central hall with a door at the bottom, flanked by two side rooms. The building has a total width of 28.70 and a total depth of 12.70. The central hall has a width of 0.1, 2.3, 4.5, and 5.4. The side rooms have a height of $h=4.00$. The plan is labeled "Fig. 1" and "Fig. 2".

autor zdjęć A. Skalski
data wykonania 1976
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Budynek wzniesiony w latach 1898-99 dla P.Hosera przez arch.Cz.Domaniewskiego w stylu neogotyckim. Spalony w 1915 odbudowany w 1917. W 1976 przeznaczony do remontu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Pakownia na terenie gospodarstwa ogrod-szkółkarskiego przy ulicy Żbikowskiej, sąsiadująca z cieplarnią i bud.administracyjnym oraz stodołą. Murowana z cegły, więźba drewniana stocowa. Dach kryty eternitem. Prostokątna hala siedmioprzęsłowa z niewielkim aneksem od zach.z rzędem słupów nośnych konstrukcji dachowej na osi we wnętrzu. Bryła zwarta, symetryczna, jednokondygnacyjna. Dach dwuspadowy. Aneks nieco niższy. Elewacje boczne przeprute obramowanymi oknami w kwadratowych blendach między dwuuskokowymi szakrpiami, zwieńczone fryzem kostkowym. W przęsłach środkowych bramy wjazdowe. Elewacja szczytowa wschodnią, zrujnowaną, zachodnią zwieńczona sterczyną. Aneks z ryzalitem wejściowym ozdobionym rustykowaniem otworu wejściowego i szczelinowych okien.

14. Kubatura ok. 1000 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 250 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne pakownia	17. Użytkowanie obecne pakownia
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Budynek uszkodzony, zawalony częściowo dach, liczne ubytki ścian bocznych i szczytu pd-wsch.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Konieczny remont kapitalny.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Plan nieruchomości pod nazwą hipoteczną Żbików-sporządził
mierniczy przysięgły Oswald Dengel, W-wa, 1.IX.1945/u właściciela/

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

A.Skałski - 1976

26. Sprawdził