

1. Obiekt

Budynek mieszkalny

2. Czas powstania

1900r.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Radom, ul. Giserska 1

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina .....

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975województwo kieleckiepowiat radomski

8. Właściciel i jego adres

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Komunalnej  
Radom, ul. Garbarska 55

9. Użytkownik i jego adres

WPGK-Rejon Eksploatacji Domów nr4  
Radom, ul. Żeromskiego 85

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....

autor zdjęć K. Dudela  
data wykonania lipiec 1979r.  
miejsce przechowywania negatywów BBiDZ-Radom



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany u zbiegu ulic Słowackiego i Giserskiej, narożny, murowany z cegły ceramicznej pełnej, otynkowany/tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, wewnętrzne wapienne, /niepodpiwniczony, stropy palne drewniane, dach drewniany niski dwuspadowy, pokrycie dachu papą, więźba dachowa kleszczowo-płatwiowa ze stolcami. Budynek założony na planie dwu ukośnie ustawionych prostokątów, ze ściętym narożnikiem, jednotraktowy, bryła zwarta. Klatka schodowa wewnętrzna w sieni, wejście od podwórza, schody drewniane jednobiegowe jednokierunkowe, tralka drewnianej balustrady toczona, posadzki w sieni na parterze z płytek z lastryku szlifowanego, posadzka w korytarzu na piętrze i w okalach z drewna miękkiego, w lokalu handlowym na parterze - płytki ceramiczne. Fasada od ul. Słowackiego 5 osi okien, cokół z lastryku płukanego, gzyms podziałowy między I i II kondygnacją, gzyms wieńczący profilowany, w narożniku jednoosiowym wejście do lokalu handlowego, na I kondygnacji żeliwny balkon na żeliwnych wspornikach balustrada żeliwna opracowana geometrycznie, fasada od ul. Giserskiej 2 osie okien, gzyms podziałowy i wieńczący jak od ul. Słowackiego, na I kondygnacji blenda okienna. Trzony kuchenne i piecowe z kafli typowych, stolarka drzwi typowa, "okna polskie".

Instalacje: woda, kanalizacja, gaz, elektryczność, odrzewanie piecowe.



14. Kubatura 861 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 185 m <sup>2</sup> izb:11 lok:6	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Zły stan posadzek, elewacji, instalacji.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

dn.20.IX.1979r.

Krzysztof Dudela

26. Sprawdził