

1. Obiekt

Budynek mieszkalny

2. Czas powstania

I ćw.XX w.

3. Miejscowość

R A D O M

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Radom, ul. Malczewskiego 9

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo kieleckie

powiat radomski

8. Właściciel i jego adres

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Radom, ul. Garbarska 55

9. Użytkownik i jego adres

WPGK-Rejon Eksploatacji Domów nr3
Radom, ul. Garbarska 55

10. Rejestr zabytków

Nr..... data

autor zdjęć K. Dądela
data wykonania lipiec 1979r.
miejsce przechowywania negatywów BBiDZ-Radom

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany w płn.-zach.stronie ul.Malczewskiego w zabudowie półzwartej,murowany z cegły pełnej,stropy palne drewniane dach drewniany dwuspadowy niski, więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa ze stolcami,pokrycie dachu papą, tynki zewnętrzne zwykłe cementowo-wapienne.wewnętrzne wapienne.Budynek założony na planie wydłużonego prostokąta,podpiwniczony,dwutraktowy,z prostopadłe ustawioną oficyną z przybudówką z jednej strony i z przybudówką z drugiej strony.Poddasze częściowo zamieszkałe,użytkowe,na dachu lukarna doświetlająca mieszkanie i trzy małe doświetlające poddasze użytkowe.Sień przejazdowa na osi,z sieni klatka schodowa,schody ogniotrwałe żeliwne, tralki żeliwne,spoczniki żeliwne,schody dwubiegowe powrotne,doświetlenie klatki schodowej oknami od podwórza.Posadzki w mieszkaniach z drewna miękkiego/deski strugane/,częściowo z drewna twardego/klepka/.Elewacja frontowa o trzynastu osiach okien,trzykondygnacyjowa,kompozycji horyzontalnej,brama sieni ujęta w arkadę,ponad nią opracowania sztukateryjne ze stylizowaną ornamentyką roślinną/wieńce z liści ze wstęgami i kwiatem w środku/,skrajne okna I kondygnacji ujęte w arkadę,pozostała część I kondygnacji boniowana płasko,między I i II kondygnacją przebiega fryz ze stylizowanym motywem roślinnym/kwiaty ośmiolistne/,pod oknami II kondygnacji na osi i na obu skrajnych płyciny podokienne wypełnione sztukaterią o stylizowanych motywach roślinnych i nadokienne gzymsy podparte konsolkami,pozostałe okna II kondygnacji obramione z gzymsami nadokiennymi,okna III kondygnacji obramione z gzymsami nadokiennymi gzyms wieńczący zdobiony konsolkami - kroksztynowy,pod gzymsem fryz o motywie geometrycznym,2 balkony na II i III kondygnacji na żeliwnych wspornikach o geometrycznie opracowanej balustradzie

Instalacje:woda,kanalizacja,elektryczność,częściowo gaz,ogrzewanie piecowe.

14. Kubatura 7800 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 2452 m ² izb:106 lok:43	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Ogólny stan zachowania dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

dn. 16. IX. 1979r.
Krzysztof Dudela

26. Sprawdził